

NILU : OR 62/94
REFERANSE : O-91022
DATO : NOVEMBER 1994
ISBN : 82-425-0618-3

**Materialkartlegging og
tilstandsbeskrivelse av
utvendige
bygningsmateriale
Sluttrapport**

S.E. Haagenrud

Innhold

	Side
Sammendrag	2
1. Innledning	3
2. Resultater	4
2.1 Koordinering	4
2.2 Delprosjektene	4
3. Framtidig arbeid	10
4. Referanser	10
Vedlegg A	
Ferdig utfylt protokoll for materialbeskrivelse og tilstandsvurdering av ett hus i EUROCARE DATA pilotundersøkelsen i Lillehammer 1992 (Haagenrud, 1993).....	12
Vedlegg B	
Besiktningsprotokoll, Byggnadsminnens tekniska status	14

Sammendrag

NMR, Luftgruppen, bevilget for 1991 og 1992 tilsammen kr 250 000,- til arbeid med å framstaffe en oversikt over:

- mengden av de ulike materialer
- tilstanden de er i
- nedbryningsårsaker
- vedlikeholdsbehov og -intervaller/levetider

for de utvendig eksponerte bygninger, infrastrukturer og monumenter i Norden.

På grunn av betydelig mindre midler enn forutsatt i prosjektsøknadene, har en ikke kunnet framstaffe en slik oversikt. Arbeidet har vært begrenset til en betydelig koordinering av aktiviteter i de enkelte land for å komme fram til *felles systemer for tilstandsbeskrivelse og uttesting av slike systemer*.

Arbeidet har resultert i et utkast til en felles protokoll for tilstandsbeskrivelse og enkelte nasjonale pilotprosjekter for uttesting av protokollen. En del aktiviteter i landene har også kommet i gang som en følge av dette nordiske samarbeidsprosjektet, og disse har gått utover den aktuelle prosjektperioden. I Norge er arbeidet med system for tilstandsanalyse fortsatt i regi av Norges forskningsråd. Det foreligger i 1993 et forslag til norsk standard "Rammesystem for teknisk tilstandsanalyse av bygninger og anlegg". I regi av en nordisk samarbeidsgruppe arbeides det med å etablere denne som en nordisk og europeisk standard.

Arbeidsfeltet som prosjektet har rettet seg mot, blir stadig mer aktuelt. Miljøskadene på bygningsmassen har økt, og store økonomiske og miljømessige verdier står på spill.

Tilstandsanalyse av bygninger og kost/nytte- og livsløpsanalyser for materialer er derfor blitt et stort arbeidsområde de senere år.

Materialkartlegging og tilstandsbeskrivelse av utvendige bygningsmaterialer

1. Innledning

I søknad til NMR/ Luftgruppen av mai 1990 ble det søkt om NOK 750 000,- til prosjektet "Materialinventering og tilstandsbeskrivelse av utvendig eksponerte bygninger, infrastrukturer og monumenter i Norden".

Målet med prosjektet var å fremskaffe en oversikt over

- mengden av de ulike materialer
- tilstanden de er i
- nedbrytningsårsaker ("damage functions")
- vedlikeholdsbehov og -intervaller/levetider

for de utvendig eksponerte bygninger, infrastrukturer og monumenter i Norden.
Det ble skissert følgende delprosjekter:

1. Utarbeidelse av felles nordisk system for systematisk tilstandsbeskrivelse.
2. Materialinventering og tilstandsbeskrivelse i felt av type MOBAK (Tolstoy et al., 1989) (planlagt utført i 1992).
3. Dyptgående case-studier av de vanligste materialer (planlagt utført i 1992/93).
4. Rapportering, informasjon og kunnskapsspredning.

Senhøsten 1990 bevilget NMR DKK 150 000,- for prosjektet. Som sekretær for prosjektet ble oppnevnt Erik Brandt, Statens Bygforskningsinstitut, Danmark.

I fornyet søknad for 1992 av juli 1991 ble det gitt en framdriftsrapport for prosjektene som spesielt pekte på finansieringsproblemer av prosjektene, bl.a. som følge av den sterkt reduserte bevilgningen. Søknader om nasjonale prosjekter var imidlertid utformet. Det ble på nytt søkt om kr 950 000,- for 1992.

I bevilningsbrev av 20. desember 1991 ble prosjektet gitt DKK 100 000,- for 1992. I ~~statusrapport for 1991 av 3. mars 1992 rapporterte prosjektleder og sekretær at prosjektet var forsiktig pga. ulik framdrift med nasjonal organisering og finansiering av prosjektet.~~

I statusrapport for 1992 av 18. mars 1993 rapporterte prosjektleder at prosjektet ikke hadde gått slik som planlagt i prosjektsøknaden for 1991 og for 1992 pga. tre forhold, nemlig:

1. For lite midler til koordinering/samordning.
2. Problemer med finansieringen av det norske EUROCARE DATA-prosjektet, som MOBAK NORDEN er knyttet til.
3. Manglende sekretariatsfunksjon for prosjektet, både pga. de manglende bevilgningene og pga. permisjonsfravær av sekretær Erik Brandt.

Prosjektleder konkluderte med at disse forholdene hadde vært så vanskelige at prosjektet hadde fått et helt annet og mindre innhold og framdrift enn opprinnelig planlagt, og at det derfor ikke ville bli søkt om videre koordineringsmidler for prosjektet. Det var heller ikke midler igjen på prosjektet til annet enn en kort sluttrapport.

Pga. manglende ressurser og svært mye arbeidsoppgaver knyttet både til EUREKA og EU-prosjekter samt Lillehammers miljøprofil, klarte ikke prosjektleder å få ferdig sluttrapporten som avtalt. Dette ble det redegjort for i en kort statusrapport av 15. mars 1994.

2. Resultater

2.1 Koordinering

Av de omsøkte midler fra NMR er det kun bevilget ca. 15 %. Aktiviteten har derfor måttet begrense seg til koordinering av eksisterende relevante aktiviteter og arbeid med å etablere de forutsatte nasjonale prosjekter innenfor de fire skisserte delprosjektene. Koordineringsarbeidet var også godt forankret i den nordiske samarbeidsgruppen NBS-MK, som en del av deres arbeidsprogram.

I 1991 ble det opprettet en nordisk samarbeidsgruppe, MOBAK NORDEN-gruppen, for prosjektet. Denne hadde ett møte i 1991 og la planer for arbeidet både med den nordiske samordningen og etableringen av de nasjonale prosjekter. Det ble også oppnevnt delgrupper på områdene Stein, Betong, Tre, Takpapp/folie og Metall.

I 1992 gjennomførte arbeidsgruppene to plenumsmøter og flere delgruppemøter og utarbeidet grunnlaget for en felles protokoll. Videre gjennomførte representanter for gruppen samarbeidsmøte med Tyskland for å legge grunnlaget for utvikling av et felles internasjonalt system. Dette ble planlagt innenfor EUREKA-prosjektet EU 454 EUROCARE DATA, som ble ledet av Norge.

2.2 Delprosjektene

For *Delprosjekt 1 - Felles retningslinjer for tilstandsbedømmelse*, var arbeidet basert på tidligere anvendte undersøkelsesmetoder i de nordiske land (bl.a. MOBAK-studiene, (Tolstoy et al., 1989) og det danske rammesystem (Teknologirådsrapport, 1986).

Den utviklede protokollen er gjerne noe videre bearbeidet og testet ut på nasjonale undersøkelser under *Delprosjekt 2- Materialinventering og tilstandsbeskrivelse i felt*.

Vedrørende aktivitetene i de enkelte landene, gis følgende oversikt:

Norge

I Norge fortsatte arbeidet i regi av Norges forskningsråd (NFR) med å komme fram til et felles system for tilstandsbeskrivelse. En arbeidsgruppe leverte høsten 1993 rapporten "Rammesystem for teknisk tilstandsanalyse av bygninger og anlegg" (Stenstad et al, 1993), som bl.a. bygget på arbeidet gjennomført i MOBAK NORDEN-prosjektet. Denne rapporten er nå bearbeidet videre og foreligger som forslag til norsk standard. I regi av den nordiske samarbeidsgruppen NMR-Byggliv arbeides det nå med å få denne fram som en nordisk og europeisk standard.

Arbeidet i regi av NFR har dessuten fortsatt med å utarbeide detaljerte besiktningssprotokoller for det enkelte materiale.

Når det gjelder bruk av protokollen ved feltundersøkelser (Delprosjekt 2), er det gjort uttesting av protokollen ved en feltundersøkelse av 10 hus i OL-regionen i Lillehammer høsten 1992. Undersøkelsen skjedde innenfor Eureka-prosjektet EU 454 EUROCARE DATA, og resultatene ble beskrevet i sluttrapporten for forprosjekt-fasen (NILU OR 45/93).

Hovedaktører for dette prosjektet har vært NILU og NBI. Med en bevilgning fra NFR på kr 200 000,- har samlet prosjektinnsats vært på kr 400 000,-. Rapporten inneholder en protokoll som beskriver type og metode for innhenting av nødvendig bygnings- og miljøinformasjon. Denne informasjonsinnhenting kan deles i to deler. Del 1 bør fylles ut på forhånd, og består stort sett av éngangs-registreringer av data av typen:

1. Beskrivelse av objektet/bygninger (lokalisering, typer, eier osv.)
2. Utførte vedlikeholds- og utbedringstiltak
3. Karakterisering av miljø (klima og forurensning)

Del 2, selve feltundersøkelsen, bør deles i 2 oppgaver, nemlig *materialopptelling* og *tilstandsvurdering*. Materialopptellingen, som tar ca. 75 % av tiden, kan foretas av ikke-faglig personell. Dette er også stort sett en éngangs-registrering, og moderne metoder for fotogrammetri o.l. bør benyttes. Tilstandsvurderingen må utføres av fagfolk på bygninger, materialer og skader. Protokollen inneholder system for beskrivelse av bygningsdel, materialer/overflatebehandling, og tilstand i form av skadetype, -grad, -lokalisering og -årsak. Eksempel på utfylt protokoll, Del 2, er gitt i vedlegg A.

På grunnlag av rapporten ble det utviklet et prosjektforslag for en større feltundersøkelse av trehusbebyggelsen i OL-regionen, med sikte på integrering

med et nasjonalt bygningsregister, og som grunnlag for utvikling av EDB-basert verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg.

Det har ikke vært mulig å finansiere arbeidet med EUROCARE DATA-prosjektet videre, og prosjektet er derfor nå nedlagt. Arbeidet vil likevel gå videre i andre, mindre prosjekter.

Sverige

Sverige deltok i utarbeidelsen av utkast til protokoller, og ledet arbeidet med tilstandssystem for stein. Dette arbeidet hadde også sin bakgrunn i et tidligere igangsatt nordisk samarbeidsprosjekt om skader på kulturhistorisk viktige bygninger.

Dette arbeidet er nå avrapportert i form av et skadebildeatlas for stein - "Natursten i Byggnader - Svensk byggnadssten & Skadebilder" (Løfvendahl et al., 1993). Denne skal ligge til grunn for et integrert nordisk atlas.

I Sverige er det spesielt to prosjekter som har benyttet de utviklede systemer for tilstandsbeskrivelse:

1. Besiktning av Byggnadsminnen byggd i stenmaterial


Riksantikvarieämbetet, Stockholm, utfører dette med hjelp av Statens institut för byggnadsforskning, og en modifisert MOBAK NORDEN-protokoll anvendes (vedlegg B). I modifiseringen har man gått over til fire tilstandsgrader i stedet for tre som i den opprinnelige. 127 historiske bygninger er besiktiget i løpet av tre sesonger t.o.m 1993 (Olsson, 1994), og inventeringen gir en oversikt over materialtyper og -mengder samt deres tilstand. På dette grunnlag kan det også gjøres et overslag over vedlikeholdsbehovet som kan forventes for disse bygg, og vedlikeholdsplaner kan utarbeides. Materialet gir også mulighet for vurdering av luftforurensningenes innvirkning på skadene. Et meget verdifullt billedmateriale for skadene foreligger. Skadeatlaset nevnt ovenfor har vært et godt grunnlag for dette.

2. Undersøkelse av "Bostadsbeståndets tekniske egenskaper"

Denne besiktelsen har foregått under SIBs forskningsprogram "El-husholdning i bebyggelsen" (ELIB). Dette delprosjektet skal beskrive den svenska bygningsmassens tekniske egenskaper og skal benyttes for beregning av el-husholdningspotensialer og for studier av sammenhengen mellom bygningers tekniske egenskaper (inneklima) og menneskers helse (Tolstoy et al., 1993).

I dette prosjektet er det gjennomført en undersøkelse av 1 148 bolighus i 60 kommuner under vinteren 1991/92.

Undersøkelsen viser at de 3 mest benyttede fasadematerialene er tre (103 mill. m²), ubehandlet tegl (62 mill. m²) og puss (46 mill. m²). I puss inngår puss på tegl, tre, betong og lettbetong, figur 1. Øvrige materialer (belagt plate, kalksten, asbest-sement m.fl) finnes i mengder under 10 mill. m².



Figur 1: Fasadematerialer, mengder og tilstand (fra Tolstoy et al, 1993, s. 29).

Tilstanden på fasadene er bra. Det foreligger et behov for maling og/eller reparasjon av 55 mill. m² fasadeoverflate. Motsvarende reparasjonsbehov for tak er 45 mill. m². Det er ikke gjort forsøk på å sammenholde skadene med forurensningssituasjonen. Ved utvelgelsen er Sverige delt i fire klimazoner og sju regioner med ulik urbanisering.

Island

Island ved Byggforskningsinstitutet (Rb) deltok også i MOBAK NORDEN-arbeidsgruppen. På basis av dette begynte Rb planleggingen av et MOBAK ISLAND-prosjekt. I begynnelsen av 1993 offentliggjorde Rb en overslagsberegnning over materialmengder og vedlikeholds kostnader på Island. Resultatene var overraskende. Man har tidligere trodd at ca. 90 % av eksponerte overflater besto av betong/puss, men den nye undersøkelsen viste at betong/puss kun utgjør ca. 75 %. Tre utgjør ca. 15 % og stål ca. 5 %. Det gjør at undersøkelser av skader og vedlikeholdsbehov på tre også er svært aktuelt for Islands vedkommende. Overslagsberegningene viste også at vedlikeholdsbehovet er meget stort (Personlig kommunikasjon Bjørn Marteinsson, Rb).


På grunnlag av bl.a dette fikk Rb i 1993 bevilgninger til et 3-års prosjekt for undersøkelse av bygningsmassen i Reykjavik. I prosjektet bestemmes materialmengder og nedbrytingstilstand for å vurdere vedlikeholdsbehov og - tiltak samt kostnader. Prosjektet løper i perioden 1994-1996 (Personlig kommunikasjon Bjørn Marteinsson, Rb).

Finland

I Finland ble MOBAK NORDEN-protokollen anvendt ved tilstandsbeskrivelse av 21 fler-bolighus med betongfasade i Helsingfors i 1992. Kun betongfasadens tilstand ble bedømt. MOBAK-protokollen ble ansett å være god, selv om man skulle trenge referansebilder for å vurdere typiske skadeeffekter forårsaket av luftforurensninger. Det er ikke gjort forsøk på å utvikle dose-effekt-relasjoner eller økonomiske beregninger. Derimot har en ved hjelp av bygningsstatistikk for årene 1982-1990 beregnet mengden av ulike materialer i fasadene i hele Finland (Silvennoinen et al., 1993), som det fremgår av figur 2.

Danmark

I Danmark ble det i 1991 søkt om nasjonale midler til prosjektet, men disse ble ikke bevilget. Pga. Erik Brandts utestasjonering i prosjektpérioden ble det ikke søkt om midler på ny, og av samme grunn har det ikke vært noen danske aktiviteter på området i perioden.



Figur 2: Type og fordeling av fasadematerialer på nye hus i Finland (Silvennoinen et al, 1993).

3. Framtidig arbeid

Arbeidsfeltet som prosjektet har rettet seg mot blir stadig mer aktuelt. Miljøskadene på bygningsmassen har økt, og store økonomiske og miljømessige verdier står på spill. Bl.a. av denne grunn har byggeaktiviteten i de senere år svingt fra overveiende nybygging til overveiende vedlikehold. Betydelige aktiviteter er i gang for å sikre bedre byggeprosesser og -produkter. Dette gjelder bl.a. standardisering for å oppfylle EUs Byggevaredirektiv (Construction Products Directive - CPD). Systemer for tilstandsanalyse er i den sammenheng helt vesentlig.

Skadene på bygningsmassen har også et klart miljøaspekt. Siden materialproduksjonen representerer en stor del av verdens energi- og ressursforbruk, betyr den økte nedbrytingen av bygningsmassen et stort merforbruk av energi og andre ressurser. Kost/nytte-analyser og livsløpsanalyser for materialer er derfor blitt et omfattende arbeidsområde i de senere år.

4. Referanser

- Henriksen, J.F., Bartonova, A., Støre, M. og Haagenrud, S.E. (1993) External building materials in a Norwegian town, Sarpsborg - quantitites, degradation and costs caused by air pollution. 10th European Corrosion Congress, Barcelona, Spain 5-8 July, 1993. Lillestrøm (NILU F 14/93).
- Haagenrud, S.E. (1993) Sluttrapport for forprosjektfasen av EU 454 EUROCARE DATA i Norge. Lillestrøm (NILU OR 45/93).
- Löfvendahl, R., Andersson, T., Åberg, G. og Lundberg, B.A. (1993) Natursten i byggnader - Svensk byggnadssten & Skadebilder. Stockholm, Riksantikvarieämbetet.
- Olsson, N. (1994) Skador på byggnadsmitten. Lägesrapport 1994. Stockholm, Riksantikvarieämbetet.
- Silvennoinen, K., Kaunisto, T., Orantie, K., Punakallio, E., Pyy, H. og Rautiainen, L. (1993) Innverkan av luftens orenheter och klimatförändringar på metall, betong, natursten och putsytor. Helsingfors, VTT.
- Stenstad, V. et al. (1993) Rammesystem for teknisk tilstandsanalyse av bygninger og anlegg. Forslag til Norsk Standard BA-30607.
-
- Teknologirådsrapport (1986) Et rammesystem for tillstandsbeskrivelser med tre katalogbilag 1) Eftersyn af trævinduer 2) Eftersyn af flade tagpapdækkede tage 3) Eftersyn af blankt murværk. Danish Technological Institute og Jydsk Technological Institute.
- Tolstoy, N., Andersson, G., Kucera, V. og Sjöström, C. (1989) Utvändiga byggnadsmaterial - Mängder och nedbrytning. Gävle, Statens institut för byggnadsforskning. (*Meddelande*, 25).

Tolstoy, N., Borgström, M., Höglberg, H. og Nilsson, J. (1993) Bostadsbeståndets tekniska egenskaper. Gävle, Statens institut för byggnadsforskning (Forskningsrapport, TN 29. ELIB-rapport, 6).

Tolstoy, N. (1994) The condition of Buildings - Investigation methodology and applications. Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan.

Vedlegg A

**Ferdig utfylt protokoll for materialbeskrivelse og
tilstandsvurdering av ett hus i EUROCARE DATA
pilotundersøkelsen i Lillehammer 1992 (Haagenrud, 1993)**

Eurocare-data Protokoll Del 2

NR	Hun med rein.	BYGNINGSDIEL	MATERIALE		OVERFLATEBEHANDLING		AREAL		TILSTAND		ÅRSAK TIL TILSTAND		KOMM. Fotnor.					
			Tekst	Kode	Kode	Alder	Tekst	Kode	Alder	m ²	Symptom	Kode	Grad	m ²	Kode	Tekst	Kode	
1	A	Hjørnefund.	214	Betongtabber	I2G1	1930	Maling	v1	1930	2,7	Avflassing	14	1	2,7	1	Jevnt over	1	Nedbrytn.
2	A	Hjørnefund.	220	Tresokker	i2		Xylanon/ Trebit 1:4	u3		1,6	Råte, fukt	22	2	0,3	5	Nedre del på stabbe bak trapp	5	Fuktoppusg innestengt
3	U	Himling	255	Trebord/bjelker	i2			x0				17			0			
4	N	Utvendig overflate	234	Tømmer	i9	1780	Xylanon/ Trebit 1:4	u3	1991	29	Borehiller	26	1	1	9	Midt på	1	borebiller
5	Ø	Utvendig overflate	234	Tømmer	i9	1780	Xylanon/ Trebit 1:4	u3	1991	33	Fliskruttning, spretker	24	2	32,5	1	Jevnt over	1	Nedbrytn.
6	Ø	Vindski	265	Trebord	i2		Xylanon/ Trebit 1:4	u3			Råte, sopp, mose, fukt	22	2	0,5	4,5	Nedre hjemme, SØ	2,4	
7	S	Utvendig overflate	234	Tømmer	i9	1780	Xylanon/ Trebit 1:4	u3	1991	29	store spretker	24	1	29	1	Jevnt over	1	Nedbrytn.
8	S	Røt til sprinkelanle	237	Kobber	h5			x0		3		0						
9	S	Takrenne	266	Tre, ett stykke	i2		Xylanon/ Trebit 1:4	u3	1991	2,7		0						
10	V	Utvendig overflate	234	Tømmer	i9	1780	Xylanon/ Trebit 1:4	u3	1991	2,8	løv og rust	24	1	29	1	Jevnt over	1	Nedbrytn.
11	V	Vindu	233	Tre	i2	1930	Malt	v1	1930	1	Fliskruttning, spretker	21	1	32	1	Jevnt over	1	Nedbrytn.
12	V	Dør m/sni iembeslag	232	Tre	i2		Xylanon/ Trebit 1:4	u3	1991	1	Løs trebit	2	0,1	5	pyntuskjær ing	5	Hodeskallin	
13	V	Vindski	265	Tre	i2		Xylanon/ Trebit 1:4	u3	1991	2,7	løs kitt, utfortet, løse glass	2	1	1	1	Jevnt over	1	Nedbrytn.
14	N	Trapp	281	Skifer	c5	1944		x0				0						
15	N	Trapp-side	281	Trevirk	i2	1982	Xylanon/ Trebit 1:4	u3	1991	7		0						
16	N	Gulv i svalgang	254	Trebord	i2		Xylanon/ Trebit 1:4	u3		4,8		0						
17	N	Himling	255	Trebord	i2			x0		4,8		0						
18	N	Taktekning (svalgang)	265	Tørv	x1	1966	Xylanon/ Trebit 1:4	x0		28,5		0						
19	N	Torvot	265	Trebord	i2	1966	Xylanon/ Trebit 1:4	u3		0,7	Råte, fukt	22	2	0,2	9	Enkelte steder	4	Fra taket
20	S	Taktekning	265	Tørv	x1	1974	Xylanon/ Trebit 1:4	x0		28,5		0						
21	S	Torvot	265	Trebord	i2	1974	Xylanon/ Trebit 1:4	u3		0,7	Råte, fukt	22	2	0,2	9	Enkelte steder	4	Fra taket
22	F	Klokkehus på taket	267	Tre	i2	1966	Xylanon/ Trebit 1:4	u3	1991	3	Råte	22	3	1,4	6	taket	1	Nedbrytn.
23	F	Fjellomlys	267	Metall	h0			v1		4		0						
24	F	Overgang klokke/tek ning	265	Bjørkeneyer	i3			x0		0,4	Ikke riktig. men lie van inn							

Vedlegg B

**Besiktningsprotokoll,
Byggnadsminnens tekniska status**

Undersökningsnr
RAÄ-NR - - - P - - -

Riksantikvarieämbetet
Statens institut för byggnadsforskning

BYGGNADSMINNENS TEKNISKA STATUS

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Administrativa uppgifter

Uppgifterna anges i klartext i respektive ruta.

Ort	
Län, nr	Landskap
Kommun, nr	Församling
Socken	Stadsdel
Fastighetsbeteckning	
Objektets namn	Koordinater X Y
Gatuadress	Byggnadsminne förklarat år
Ägare/förvaltare	
Postadress	
Anm:	


Besiktningsmän:.....

Besiktningen genomförd (år, månad, dag):.....

Allmänna uppgifter om det besiktigade huset

- a) Rita en skiss över fastigheten.
- b) Ange husens ungefärliga lägen på fastigheten.
- c) Sätt ut norrpil. Markera huvudentré och taknock för det besiktigade huset samt riktning och läge av föroreningskälla, trafikled och vatten.
- d) Skriv vilka bildnummer på inskickad film som är aktuellt för det besiktigade huset, exempel: *rulle II bild 3-9.*

Skiss



RULLE **bild nr** -

Fr 1a Byggnadsår |_____|

Fr 1g



Omkring
-tal
Ej aktuellt

Fr 1b Byggnadstid |_____|-|_____|

Fr 1c År för omfattande ombyggnad 1: |_____|-|_____|

Har ej
utförts
↓
Fr 2

Fr 1d Ingick tak och/eller fasadytor i denna ombyggnad

1 Ja 2 Nej 0 Ej aktuellt

Fr 1e År för omfattande ombyggnad 2: |_____|-|_____|

Har ej
utförts
↓
Fr 2

Fr 1f Ingick tak och/eller fasadytor i denna ombyggnad

1 Ja 2 Nej 0 Ej aktuellt

Fr 2 a Är huset 1 friliggande? 2 sammanbyggt?

Fr 2 b Antal våningar över mark? |_____|

Fr 2 c Finns källare?

1 Under hela huset 2 Under del av huset
3 Nej, saknas

Fr 3 Hur används huset huvudsakligen?


1 <input type="checkbox"/> Småhus	2 <input type="checkbox"/> Flerbostadshus
3 <input type="checkbox"/> Lokaler	4 <input type="checkbox"/> Industribyggnad
5 <input type="checkbox"/> Jordbruksbyggnad	

Fr 4 Hur används lokalerna huvudsakligen?

- | | | | | | |
|----|--------------------------|----------------------|----|--------------------------|---------------------------|
| 01 | <input type="checkbox"/> | Kontor | 02 | <input type="checkbox"/> | Affär |
| 03 | <input type="checkbox"/> | Restaurant, Hotel | 04 | <input type="checkbox"/> | Sjukvård eller annan vård |
| 05 | <input type="checkbox"/> | Bad, sport, idrott | 06 | <input type="checkbox"/> | Undervisning |
| 07 | <input type="checkbox"/> | Kulturhus | 08 | <input type="checkbox"/> | Kyrka |
| 09 | <input type="checkbox"/> | Kommunikationsbyggn. | 10 | <input type="checkbox"/> | Försvarsbyggnader |
| 11 | <input type="checkbox"/> | Annat..... | | | |
-

Fr 5 Ange husets

- a) Omkrets | _____ | meter
 - b) Största huslängd | _____ | meter
 - c) Byggnadsyta | _____ | kvadratmeter
 - d) Total fasadyta (inkl fönster,dörrar och källaryttervägg ovan mark) | _____ | kvadratmeter
 - e) Total takyta | _____ | kvadratmeter
 - f) Takutsprång, gavel (horisontalt) | _____ | decimeter
 - g) Takutsprång, längssida (horisontalt) | _____ | decimeter
 - h) Hur stor är det huvudsakliga takets lutningsvinkel?
 1 $< 3,5^\circ$ 2 $3,6 - 13,9^\circ$
 3 $14^\circ - 26,9^\circ$ 4 $\geq 27^\circ$
-



Fr 6a Vilken huvudsaklig takform har huset?

- | | |
|---|---|
| 01 <input type="checkbox"/> Sadeltak | 02 <input type="checkbox"/> Mansardtak |
| 03 <input type="checkbox"/> Tälttak | 04 <input type="checkbox"/> Pulpettak |
| 05 <input type="checkbox"/> Valmat sadeltak | 06 <input type="checkbox"/> Horisontaltak |
| 07 <input type="checkbox"/> Bågtak | 08 <input type="checkbox"/> Motfallstak |
| 09 <input type="checkbox"/> Sågtak | 10 <input type="checkbox"/> Valmat mansardtak |
| 11 <input type="checkbox"/> Kupol | 12 <input type="checkbox"/> Spira |
| 13 <input type="checkbox"/> Säteritak | |

Fr 6b Vilka ytterligare takformer enligt ovan finns på taket?

- | | | |
|-------|----|--|
| | __ | 00 <input type="checkbox"/> Ej
aktuellt |
| | __ | |
| | __ | |
-

MILJÖLÄGE

Fr 7 Husets huvudsakliga miljöläge

- | | |
|--|--|
| 1 <input type="checkbox"/> stad | 2 <input type="checkbox"/> vid trafikled |
| 3 <input type="checkbox"/> mindre samhälle | 4 <input type="checkbox"/> by |
| 5 <input type="checkbox"/> park/trädgård | 6 <input type="checkbox"/> agrar omgivning |
| 7 <input type="checkbox"/> skogslandskap | 8 <input type="checkbox"/> vattenbiotop |
-

SOL- OCH VINDEXPONERING

Fr 8 a Är huset exponerat för **sol**?

Fasad mot

- | | | | | |
|----|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) | norr | 1 <input type="checkbox"/> Obetydligt | 2 <input type="checkbox"/> Måttligt | 3 <input type="checkbox"/> Kraftigt |
| | | 0 <input type="checkbox"/> Ej aktuellt | | |
| b) | ost | 1 <input type="checkbox"/> Obetydligt | 2 <input type="checkbox"/> Måttligt | 3 <input type="checkbox"/> Kraftigt |
| | | 0 <input type="checkbox"/> Ej aktuellt | | |
| c) | syd | 1 <input type="checkbox"/> Obetydligt | 2 <input type="checkbox"/> Måttligt | 3 <input type="checkbox"/> Kraftigt |
| | | 0 <input type="checkbox"/> Ej aktuellt | | |
| d) | väst | 1 <input type="checkbox"/> Obetydligt | 2 <input type="checkbox"/> Måttligt | 3 <input type="checkbox"/> Kraftigt |
| | | 0 <input type="checkbox"/> Ej aktuellt | | |

Fr 8b Är huset exponerat för **vind**?

Fasad mot

- | | | | | |
|----|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) | norr | 1 <input type="checkbox"/> Obetydligt | 2 <input type="checkbox"/> Måttligt | 3 <input type="checkbox"/> Kraftigt |
| | | 0 <input type="checkbox"/> Ej aktuellt | | |
| b) | ost | 1 <input type="checkbox"/> Obetydligt | 2 <input type="checkbox"/> Måttligt | 3 <input type="checkbox"/> Kraftigt |
| | | 0 <input type="checkbox"/> Ej aktuellt | | |
| c) | syd | 1 <input type="checkbox"/> Obetydligt | 2 <input type="checkbox"/> Måttligt | 3 <input type="checkbox"/> Kraftigt |
| | | 0 <input type="checkbox"/> Ej aktuellt | | |
| d) | väst | 1 <input type="checkbox"/> Obetydligt | 2 <input type="checkbox"/> Måttligt | 3 <input type="checkbox"/> Kraftigt |
| | | 0 <input type="checkbox"/> Ej aktuellt | | |
-

VATTEN

Fr 9 Husets **avstånd** från vattendrag, sjö eller hav

a)	Sötvatten	b)	Saltvatten
	0-9 m 1 <input type="checkbox"/>		0-9 m 1 <input type="checkbox"/>
	10-99 m 2 <input type="checkbox"/>		10-99 m 2 <input type="checkbox"/>
	100-999 m 3 <input type="checkbox"/>		100-999 m 3 <input type="checkbox"/>
	≥1000 m 4 <input type="checkbox"/>		1000-4999 m 4 <input type="checkbox"/>
		Fr 11a	≥5000 m 5 <input type="checkbox"/>
			Fr 10a

Fr 9 c) Är huset **skärmat** mot vatten enligt ovan?

1 Ja 2 Nej 0 Ej aktuellt

FÖRORENINGSKÄLLA

Fr 11a Finns (eller har funnits) lokal förureningskälla (ej biltrafik)?

- 1 Ja, finns 2 Ja, funnits till år | _____ |
3 Nej
↓
Fr 12a

Fr 11b Av vilken typ är den dominerande förureningskällan?

- 1 Industri 2 Sopförbr./Fjärrv verk
3 Hamn 4 Annat
0 Ej aktuellt

Fr 11c Avstånd till dominerande förureningskälla

- 1 0-9 m 2 10-99 m
3 100-999m 4 ≥1000m
0 Ej aktuellt

Fr 11d Riktning till dominerande förureningskälla

- 1 N 2 O 3 S 4 V
0 Ej aktuellt
-

UPPVÄRMNING

Fr 12 a) Är byggnaden uppvärmd under huvuddelen av eldningssäsongen?

- 1 Ja 2 Nej
↓
Fr 13

Fr 12 b) Till vilket gradantal är byggnaden uppvärmd under eldningssäsongen?

- 1 > 18 ° C 2 10 - 18 ° C
3 < 10 ° C

Fr 12 c) Vad är den huvudsakliga värmekällan?

- 1 Kakelugn/Spis/Kamin 2 Direktverkande el
3 Fjärrvärme 4 Oljepanna
5 Elpanna 6 Vedpanna
6 Annat.....

Fr 12d) Vilken är den huvudsakliga radiatortypen?

- 1 Panelradiator
2 Genombruten ca 10 cm tjock
3 Genombruten ca 20 cm tjock
4 Kamflänsmodell
5 Annat, Skriv
-

TRAFIK

Fr 13 a) Närhet till trafikerad gata, led

- | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---|--------------------------|-----------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <20 m | 2 | <input type="checkbox"/> | 20-49 m |
| 3 | <input type="checkbox"/> | 50-199 m | 4 | <input type="checkbox"/> | 200-999 m |
| 5 | <input type="checkbox"/> | ≥ 1000 m | | | |
- \downarrow
Nästa sida

Fr 13 b) Gradering av **trafikintensitet**

- | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--------------------------|---------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | begränsad trafik | 2 | <input type="checkbox"/> | normal trafik |
| 3 | <input type="checkbox"/> | intensiv trafik med köbildningar, flera filer, etc | | | |
| 0 | <input type="checkbox"/> | Ej aktuellt | | | |

Fr 13 c) Gradering av **trafikintensitetet av tung dieseltrafik** (bussar och lastbilar)

- | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--------------------------|---------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | begränsad trafik | 2 | <input type="checkbox"/> | normal trafik |
| 3 | <input type="checkbox"/> | intensiv trafik med köbildningar, flera filer, etc | | | |
| 0 | <input type="checkbox"/> | Ej aktuellt | | | |

Fr 13 d) **Riktning** till dominerande trafikled

- | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------|---|--------------------------|---|---|--------------------------|---|---|--------------------------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> | N | 2 | <input type="checkbox"/> | O | 3 | <input type="checkbox"/> | S | 4 | <input type="checkbox"/> | V |
| 0 | <input type="checkbox"/> | Ej aktuellt | | | | | | | | | |

Fr 13 e) **Bredd** på gata, trafikled | _ _ | m 0 Ej aktuellt

Fr 13 f) Finns **buss hållplats** 20 meter från huset eller närmare?

- | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--------------------------|-----|---|--------------------------|-------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ja | 2 | <input type="checkbox"/> | Nej | 0 | <input type="checkbox"/> | Ej aktuellt |
|---|--------------------------|----|---|--------------------------|-----|---|--------------------------|-------------|


Fr 13 g) Finns **trafiks signaler** 20 meter från huset eller närmare?

- | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|--------------------------|-----|---|--------------------------|-------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Ja | 2 | <input type="checkbox"/> | Nej | 0 | <input type="checkbox"/> | Ej aktuellt |
|---|--------------------------|----|---|--------------------------|-----|---|--------------------------|-------------|
-

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

KODLISTA

Byggnadsdel	Material	Materialbestämning	Ytbehandling	Möjlig orsak
10 GRUND, huvuddel, m ²	NATURSTEN	1 Osäker 2 Okulär beslämd 3 Petrografiskt beslämd 4 Analytiskt utvärderat. Se ann!	TRÄ	01 OKÄND
13 Fogar, m ²	01 Granit 02 Sandsten 03 Marmor 04 Kalksten 05 Skiffer 08 Oberflämd. 09 Annat	01 Oberfläder 02 Läck och lasyrfärg 03 Slampång 04 Annan täckfärg 05 Laxefärg (vattenbaserad) 06 Alkyd- och oljefärg (lös.m.bas.) 09 Annat Skriv!	10 RÖRELSEER	
20 VÄGG, huvuddel, m ²	BETONG, LÄTTBETONG	11 Betong 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	11 Betong, naturgrå eller genomfärgad 12 Slät yta 13 Profilierad yta 14 Sliped yta 15 Strukturerad yta 16 Friplagd ballast, typ? Skriv!	11 Krympning 12 Svalning 13 Kryprung 14 Temperaturörelser 15 Säsonger 16 Vibraoner
27 Indikatorer (ej mängd)	TEGEL	11 Tegel 21 Tegel 23 Fogbruk 29 Annat Skriv!	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	20 NEDBRYTNING
28 Utsmyckningar (fasaddekor), m ²	30 KONSTSTEN	31 Gips 32 Stuck 33 Asbestcement 34 Cementbunden konststen 35 Cementbunden bruk	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	21 Korrosion 22 Frost 23 Insektsangrepp 24 Andra sländedjur än insekter (rätor m fl)
29 Övrigt, m ² Skriv!	40 TRÄ	41 Timmer 42 Träpanel 43 Träfiberskiva 44 Träfiberskiva asfaltimpr.	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	25 Svampangrepp 26 Kemikalierangrepp, saltspräng
30 FÖRSTERBLÄCK, solbank, m ²	50 PUTS	51 Tunnputs 52 Tunnputs på betong 53 Tunnputs på lättbetong 54 Tunnputs på plåt (metall)	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	30 FUKT
32 Övrigt, m ² Skriv!		55 Tunnputs på tegel 56 Tunnputs på natursten 59 Annat Skriv!	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	31 Inträngande vatten eller snö 32 Kondensations 33 Läckage i avvattnings- eller annat VVS-system 34 Byggsukt 35 Mandfukt
38 Övrigt, m ² Skriv! (alla mm)		60 TRÄ 61 Tjockputsträd, treskiktis 8-25 mm 62 Tjockputis på lättbetong 63 Tjockputis på betong 64 Tjockputis på tegel 65 Tjockputis på trä 66 Tjockputis på natursten 69 Annat Skriv!	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	40 ÖVERPÅVERKAN
39 Övrigt, m ² Skriv!		71 Tväståtklipsputis (ofta nästan, 4-10 mm) 72 Tväståtklipsputis på lättbetong 73 Tväståtklipsputis på cellplast 74 Tväståtklipsputis på mineralull	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	41 Vandalism 42 Brand, påkörning 43 Kollision, påkörning 44 Övrigt Skriv!
40 DÖRR standard, st		80 METALL	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	Skadertyper
41 Dörr, port, m ²		81 Stål 82 Rosfritt stål 83 Förzinkat stål 84 Gjutjärn 85 Brostål 86 Aluminium 87 Koppar 88 Bly 89 Annat Skriv!	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	51 Krusta 52 Ytvirring 53 Djupvirring 54 Bompani 55 Saltutvällning 56 Korrosionsutvällning 57 Erodering 58 Spälkning 59 Puttsnedfall/nusflagning 60 Färgflagning 61 Missfärgning 62 Nedsvärning 63 Nedsmurning 64 Klöter 65 Deformation 66 Sprickor 67 Slitage 70 Annat Skriv!
42 Portaler		85 Annat Metall	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
48 Övrigt m Skriv!		86 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
49 Övrigt m Skriv!		87 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
50 BALKONGER mm översida, m		88 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
51 Balkonger undersida, m		89 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
52 Balkar, m		90 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
53 Räcke, m ²		91 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
54 Skärm, m ²		92 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
55 Konsooler		93 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
56 Balustrader		94 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
59 Övrigt, m ² Skriv!		95 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
60 TAK		96 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
62 Skorsten, m ²		97 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
69 Övrigt, m ² Skriv!		98 Annat	11 Tegel 12 Plankgjuten betong 13 Prefab betong 14 Murad betong 15 Lättklinker betong 16 Lättbetong	
70 UNDERTAK huvuddel, m ²				
79 Övrigt, m ² Skriv!				
AVVATTNING				
81 Hängmänor, Gesimsrammar, m				
82 Störror, m				
89 Övrigt, m ² Skriv!				
Mängd				
Sort enligt byggnadsdelskod				
Årsbestämning				
1 Mycket osäker				
2 Konstanter från ---				
byggd från ---				
(år) till se ann!				
3 Ganska säker				
4 -				
5 Säker				
6 Omkring				
Väderskott				
N = 1				
V = 4				
O = 2				
S = 3				
5 = flera				
6 = gård, norr				
7 = gård, öster				
8 = gård, söder				
9 = gård, väster				
	ANNAT	91 Papp 92 Gummi 93 Keramik 94 Glas 95 Gräs 96 Papp 97 Kitt, fogmassa 98 Annat Skriv!	UNDERLAG	Underlag
		00 Intakt 10 Mindre skador 20 Bör närmare undersökas 30 Bör ägärads snarast	00 Intakt 01 Mindre skador (ej reparationsbehov) 02 Bör närmare undersökas 03 Bör ägärads snarast	



Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Postboks 100, N-2007 Kjeller

RAPPORTTYPE OPPDRAKSRAPPORT	RAPPORT NR. OR 62/94	ISBN-82-425-0618-3	
DATO <i>26.11.94</i>	ANSV. SIGN. <i>Østmark</i>	ANT. SIDER 26	PRIS NOK 45,-
TITTEL Materialkartlegging og tilstandsbeskrivelse av utvendige bygningsmaterialer. Sluttrapport		PROSJEKTLEDER S.E. Haagenrud	
		NILU PROSJEKT NR. O-91022	
FORFATTER(E) S.E. Haagenrud		TILGJENGELIGHET * A	
		OPPDRAKS GIVERS REF.	
OPPDRAKS GIVER Nordisk Ministerråd, Luftgruppen Sekretariatet Store Strandstræde 18 1255 KØBENHAVN K Danmark			
STIKKORD Tilstandsbeskrivelse	Materialinventering	Bygninger	
REFERAT Rapporten omhandler arbeid for å komme fram til en omforent protokoll i Norden for inventering av materialmengder og deres tilstand i bygningsmassen. Utkast til slik protokoll foreligger og er testet ut i enkelte pilotprosjekter i landene.			
TITLE Assessment of quantities and conditions of external building materials in the Nordic countries.			
ABSTRACT The report describes work to establish a common protocol for inventory of quantities and conditions of externally exposed building materials in the Nordic countries. A draft protocol was elaborated and tested out in national projects.			

- * Kategorier: A *Åpen - kan bestilles fra NILU*
 B *Begrenset distribusjon*
 C *Kan ikke utleveres*