

NILU
OPPDRA�SRAPPORT NR 6/
REFERANSE: EO 24575
DATO: MARS 1977

"ATMOSFÆRISK KORROSJONSPRØVNING AV
UMALTE OG MALTE SINK OG ALUMINIUM-
BELEGG PÅ STÅL, SAMT UMALTE OG OVER-
MALTE SINKRIKE MALINGBELEGG PÅ
STÅL"

FRAMDRIFTSRAPPORT NR 1 FEBRUAR 1977

NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
POSTBOKS 130, 2001 LILLESTRØM
NORGE

"ATMOSFÆRISK KORROSJONSPRØVNING AV UMALTE
OG MALTE SINK OG ALUMINIUMBLELEGG PÅ
STÅL, SAMT UMALTE OG OVERMALTE
SINKRIKE MALINGBELEGG PÅ STÅL"

FRAMDRIFTSRAPPORT NR 1 FEBRUAR 1977

1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for NILUs arbeid

NILU har koordinert og står som prosjektleder for det foreliggende prosjekt. To hovedmomenter har vært bestemmende for dette arbeidet.

For det første har arbeidet på våre korrosjonsprøvestasjoner i felt vist at betegnelsene industriatmosfære, byatmosfære, landatmosfære osv. langt fra er noen entydig definisjon av bestemte korrosjonsmiljøer slik det angis i enkelte norske og utenlandske standarder (f. eks. NVSF 1409). NILUs og Veritas materialteknisk institutts (VMI) prøveresultater viser f.eks. at korrosjonshastigheten av stål kan variere med en faktor 5 i ulike industri- og byatmosfærer (1, 2).

Landatmosfære er heller ingen entydig definisjon for Sør-Norge. På Tuentangen ved Lillestrøm korroderer f. eks. sink med 0.9 µm pr. år eller omrent som på svenske landatmosfærestasjoner (3), mens den på Birkenes med langt mer og surere nedbør (4), korroderer dobbelt så raskt. For sinkbelegg er levetiden tilnærmet proporsjonal med beleggtykkelsen, hvilket betyr at på Sørlandet er levetiden av forsinkede belegg under ellers like forhold bare halvparten av på Østlandet.

Mye av årsakene til den upresise klassifiseringen av korrosjonsmiljøene skyldes manglende definisjon av og måling av de klimaparametre som bestemmer et steds korrosivitet. Uten kjennskap

til disse data kan prøveresultater heller ikke ekstrapoleres til bruk på andre lokaliteter enn prøvestedet.

På NILUs feltstasjoner foregår detaljerte målinger av relevante klimaparametere, og sammenhengen mellom korrosjon og miljø beregnes ved hjelp av regresjonsanalyser (1). Dette gjør at utprøvningsdata fra NILUs stasjoner også vil bli anvendbare for andre lokaliteter etter vurdering/måling av klimaparametere på den aktuelle lokalitet. NILU besitter allerede en mengde slike data, og en ser det derfor som riktig å etablere disse feltstasjonene som et utprøvningstilbud til brukere/produsenter av metaller og korrosjonsbeskyttende belegg.

Det andre hovedmomentet er de mulige miljømessige skadevirkninger av malingmessig vedlikehold av konstruksjoner ute i naturen. Forholdene er beskrevet i melding nr 19/77 Bru (Vedlegg 1). Vedlikeholdsarbeidene medfører blåsing av sand og gamle og nye malingrester ut i naturen, og dette kan gi skadevirkninger både på mennesker og dyr.
Både produsenter og brukere av korrosjonshindrende midler legger etter hvert større og større vekt på miljøvern i forbindelse med beskyttelse av stålkonstruksjoner

1.2 Historikk

Forarbeidet med prosjektet startet våren 1975. Ved korrespondanse og møter med produsenter og brukere av metaller og korrosjonsbeskyttelse, la NILU fram beskrivelse av og forskningsresultater fra sine atmosfæriske korrosjonsprøvestasjoner i ulike atmosfæretyper. Interessen viste seg å være så stor at det ble innkalt til et møte med sentrale produsenter/brukere for å diskutere interesse, behov, omfang, organisasjon og mulig finansiering av et eventuelt prosjekt for "Atmosfærisk utprøvning av forsinkede belegg og malte, forsinkede belegg". Konklusjonen på møtet var at det var behov og interesse for å forsøke å etablere et slikt prosjekt. Det var dessuten enighet om at en også skulle utvide dette til å omfatte ulike sinkrike malingbelegg og aluminisierte belegg med og uten overmaling.

Den 6. november 1975 ble det derfor sendt ut innbydelse til omlag 50 potensielle interessenter med forespørsel om å delta i et slikt prosjekt mot et minstebeløp på kr 10 000,- pr. år. Den tekniske rammen kunne ikke bestemmes før den økonomiske rammen var fastlagt.

Det tok lengre tid enn beregnet å få svar fra alle, men i brev av 12. mars 1976 ble deltakerne innbudt til prosjektkonstituerende møte på NILU 11. mai. Forslag til teknisk ramme og organisasjonsplan for prosjektet ble sendt deltakerne 12. april. På møtet ble det nedsatt en planleggingskomité som fikk i oppdrag å utarbeide et endelig, detaljert prosjektforslag for deltakerne. Planleggingskomitéen la fram sitt forslag som ble endelig godkjent i prosjektmøtet 29. juni 1976 (5).

Arbeidet med utvidelse av feltstasjonene og preparering av prøveplatser har pågått siden august 1976, og de 3500 prøveplatene ble montert på de 6 prøvestasjonene i perioden 6. - 20. desember 1976.

Pr. idag har prosjektet fått 22 deltagere, hvorav 21 norske ./2 (vedlegg 2). Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom en produsentgruppe, en brukergruppe og en forskningsgruppe. Prosjektets styringskomité består av Norzink A/S, A/S Jotungruppen, Vegdirektoratet og NILU. Forskningsgruppen med NILU som prosjektleder utgjør prosjektets arbeidsgruppe og utfører i samarbeid evalueringen av prosjektets resultater. Disse framlegges for Prosjektmøtet (alle deltakerne) en gang i året.

Det har også lyktes å etablere et teknisk/økonomisk samarbeide med International Lead Zinc Research Organization (ILZRO), som bidrar med 1000 \$ til prosjektet i 1977, ved siden av informasjon omkring beslektede prosjekter andre steder (vedlegg 3). Fra ILZRO er det gode muligheter for økt økonomisk støtte i 1978, og for et samarbeid omkring evaluering av feltprøvningene, og på sikt omkring en eventuell korttidsprøvning i laboratoriet.

2 PROSJEKTETS MÅLSETNING

Hovedmålet med prosjektet er å skaffe grunnlag for valg av optimale beskyttelsessystemer - teknisk/økonomisk og miljømessig - under ulike atmosfæriske eksponeringsforhold.

De ulike beskyttelsessystemene som utprøves er inndelt i 5 serier, som tilsammen omfatter 58 systemer (tabell 2).

- A) Metalliserte belegg av sink og aluminium
- B) Metalliserte belegg av sink og aluminium overmalt med henholdsvis alkyd, epoxy, klorkautsjuk (1 og 3 strøk), vinyl (1 og 3 strøk) og polyuretan.
- C) Sinkrike malingbelegg av typen Zn - etylsilikat og vannbasert alkali Zn-silikat.
- D) Overmaling av de sinkrike malingbelegg (serie C) med overmalingsystemene i serie B.
- E) Malingsystemer på bart stål: Epoxy shopprimer, pluss overmalingsystemene i serie B, samt alkyd, klorkautsjuk, epoxy, vinyl uten shopp-rimer og dessuten linolje-basert blymønje på forrustede prøver.

Hensikten med serie A er å sammenligne ulike metalliserte belegg av Zn og Al, såsom varmforsinket og flammesprøytet Zn, lysbue- og flammesprøytet samt varmaluminisert Al. Innenfor samme type belegg undersøkes også forskjellige beleggtykkelser.

En rekke steder er miljøet såvidt aggressivt at det kan være aktuelt med overmaling av de metalliserte belegg for å øke holdbarheten. I serie B undersøkes således holdbarheten av slike såkalte duplex systemer som funksjon av underlaget og atmosfærens aggressivitet.

Sinkrike malinger har fått meget stor utbredelse de senere år. I serie C og D undersøkes to aktuelle sinkrike malinger henholdsvis uten overmaling og overmalt med systemene i serie B. Hensikten er dels å sammenligne sinkrike malinger (pluss overmaling) med sinkmetalliserte belegg (serie A), dels å undersøke overmalbarheten av sinkrike malinger.

Også internasjonalt pågår det intens forskning omkring sinkrike malinger og overmaling av disse. Blant annet er det omtalte samarbeidet med International Lead Zinc Research Organization etablert med utgangspunkt i deres prosjekt: "Topcoating of inorganic zinc rich paints" (6).

I serie E prøves overmalingsystemene fra serie B henholdsvis med og uten sinkrik epoxy-shopprimer som bunnstrøk, og dessuten linoljebasert blymønje på forrustede prøver. Slike malingssystemer på bart stål vil ha mindre holdbarhet enn forannevnte systemer, men siden dette er den vanligst forekommende praksis har man også villet prøve slike systemer.

Innenfor de 5 valgte serier av prøveplater finnes det et nærmest uendelig antall variable som det kunne være av interesse å undersøke, som f. eks. forbehandling, påføringsbetingelser, ulike modifikasjoner av de ulike malingsystemer, beleggtykkelse etc. Den tilgjengelige økonomiske ramme har imidlertid nødvendig gjort en meget sterk prioritering, slik at en rekke av de ovenfornevnte forhold ikke kan medtas. Beleggtykkelsen er den eneste av disse parametrene man i en viss grad har kunnet inkludere i undersøkelsen. Siden hovedmålet med undersøkelsen er optimalisering av beskyttelsesystemer i de ulike miljøer, må det være vesentlig å vite hvorvidt det er nødvendig med f. eks. 1 eller 3 strøk vinyl i et bestemt miljø.

Det har vært nødvendig å prioritere utprøvning av "rene" malingssystemer. Det benyttes i praksis en rekke kombinerte systemer, men en har ment at det er de enkelte systemers egenskaper som også ligger til grunn for de kombinerte systemer.

Det er liten tvil om at alle systemer av metallisering med flere strøk overmaling de fleste steder vil gi god beskyttelse over meget lang tid. Fordi det er lagt stor vekt på å prøve ut realistiske systemer har man imidlertid valgt å introdusere skader i beleggene. I praksis oppstår erfaringmessig nesten alltid skader, og de er ofte den begrensende faktor for levetiden. Skadene i belegget vil også redusere den nødvendige prøvetiden, som ellers for de fleste systemene ville blitt svært lang.

Prosjektet har også en meget klar miljømessig målsetting. Malingmessig vedlikeholdsarbeid på konstruksjoner ute i naturen betyr sandblåsing og forsøpling av naturen med sand og gamle og nye malingrester. Malingene er mer eller mindre giftige (til de mer giftige hører bl.a. blymønje- og sink-kromatmalingene), og hele vedlikeholdsprosessen kan derfor representer et alvorlig miljøproblem. (Vedlegg 1). En overgang til mer varige og mindre giftige korrosjonsbeskyttende systemer som f.eks. overmalte metalliserte eventuelt - sinkrike malingbelegg, vil derfor bety en klar miljøforbedring. Det aller meste av sandblåsingsarbeidet kan på den måten henlegges til verkstedet som en éngangs-operasjon. Vedlikeholdsarbeidet i felt vil da begrense seg til fornyelse av toppstrøkene.

Prosjektet har også som målsetning å framskaffe relevante korttidsprøvedata. Innenfor den nåværende økonomiske rammen er det ikke rom for å utføre slik korttidsprøvning. Prøver er imidlertid preparert parallelt med prøvene til feltekspонeringen, og en vil arbeide med å finansiere et slikt delprosjekt.

3 FELTSTASJONER

Utprøvningene foregår på 6 hovedprøvestasjoner. Disse er beskrevet og vist i figur 1.

På prøvestasjonene eksponeres prøveplater (150 x 100 x 1-2 mm) i åpne stativ med fastspenning mellom små isolatorer av porselen, av samme type som gjerdesnellene som brukes på elektriske gjerder. Platene vender mot syd og står i 45° helning med horisontalplanet og med kortsidén ned.

Figur 2 - 7 i bilag viser bilder fra de 6 stasjonene med ferdig monterte prøveplater.

På de 6 stasjonene utføres målinger av korrosjonshastigheter og meteorologiske og atmosfærisk-kjemiske parametre på månedsbasis, slik at korrosjonsmiljøet er klart definert. Månedsverdier og årsverdier for disse parametre er gitt i tabell 1 i bilag.

Stasjonene er innenfor rammen av et nordisk samarbeidsprosjekt om atmosfærisk korrosjon i regi av NORDFORSK, integrert i et nett av i alt 30 skandinaviske korrosjonsprøvestasjoner, herunder også det svenske Korrosionsinstitutets stasjoner (1). Korrosjonshastigheten av ulegert stål på disse stasjonene for ett års eksponering fra juli 1975 til juli 1976 er vist i figur 8 i bilag.

4 PRØVEPROGRAM

4.1 Beskrivelse av beskyttelsessystemer for utprøvning

De ulike serier og systemer for utprøvning er beskrevet i tabell 2 i bilag, herunder forbehandling, beleggtykkeler, prøveprodusent, referanse til spesifikasjoner. Når det gjelder kontrollmålinger av beleggtykkeler og andre parametre henvises det til de enkelte prøveprodusenters rapporter, herunder

./4 Elkem Spigerverket A/S (vedlegg 4), SINTEF/Korrosjonssentret
.5-6 (vedlegg 5) og NSFI (vedlegg 6).

I kapittel 2 er prosjektets målsetninger beskrevet. Utover dette vil en ikke i den foreliggende rapport gå inn på noen nærmere faglig begrunnelse for de enkelte beskyttelsessystemer.

4.2 Prøveplater

Prøveplater av utettet, ulegert stålkvalitet er benyttet for alle systemene med unntak av A3 og A4. Platene er levert av Gustav Aspelin A/S og er fra samme chargé . Plater av tettet kvalitet for varmforsinkning (A3 og A4) er skaffet av Elkem Spigerverket. Alle platene er levert i dimensjonene 150 x 100 x ca. 1.5 mm, og analysene er gitt i vedlegg 4.

4.3 Malingprøver

Samtlige prosjektdeltakere har sendt inn sine malingspesifikasjoner for systemene ifølge tabell 2. NILU og NSFI har på dette grunnlag valgt ut det malingprodukt som skal påføres, og malingprøver er så innsendt for påføring.

Det er tatt ut malingprøver som skal analyseres ved NSBs laboratorium, og sammensetningene av malingene vil bli rapportert. Produktnavnene er kun kjent av NSFI og NILU, og vil ikke bli publisert.

4.4 Påføring

Vedrørende filmtykkeler, tørketider, fortynning, påføring etc. er den enkelte malingleverandørs spesifikasjoner fulgt. Temperaturen under påføringen var ca. 20°C og den relative luftfuktighet oversteg ikke 70%.

4.5 Prøvemerking

Malte overflater er merket på baksiden med hurtigtørrende jernoksyd-shop primer, mens de metalliserte belegg er merket med tusjpenn. Merkekoden er:

Stasjonsnummer - serie - systemnummer

For eksempel angir koden I B12 da systemet:

Varmforsinket utettet stål (80 - 120 μm Zn + 3 strøk KK
150 - 200 μm) eksponert på stasjonen Borregaard.

4.6 Skader i belegg

Både for å forkorte prøvetiden og for å lage mest mulig realistisk utprøvning har en valgt å lage skader i beleggene (kapittel 2). På begge sider av prøveplatene har en derfor laget et 1 mm bredt spor ned til bart stål. Sporet er parallelt med platenes kortside (figur 9), og er laget ved NSFI med spesiallaget sporfresemaskin. (vedlegg 6).

4.7 Referanseplater

10 plater av hvert system er lagt til side som referanse. Platene er merket med serienummer, men er uten defekter.

Disse platene oppbevares inntil videre ved NSFI. De vil bli brukt som referanse ved evalueringen av de eksponerte platene, og eventuelt også ved korttidsprøvning i laboratoriet.

4.8 Evaluatingsprogram

Platene skal evalueres i felt og i laboratoriet etter 1½ år, 2½ og 4½ år og senere tidspunkter etter vedtak i Styringskomitéen.

Hvilke parametre som skal evalueres er foreløpig ikke avgjort. Hovedvekt vil imidlertid bli lagt på parametre som beskriver beleggenes rustbeskyttende evne, såsom rustbeskyttelsesgrad, blåredannelse osv. For tiden vurderes de ulike standarder (SIS, ISO, ASTM etc) med tanke på fastleggelse av evaluatingsprogram. Prøveplatenes kanter har ikke fått noen spesiell behandling i form av ekstra belegg o.l., og en vil derfor se bort fra kanteffektene ved evalueringen.

5 PROSJEKTØKONOMI

Prosjektets økonomi hva gjelder forberedelse og igangsettelse (1976) er meget svak, med et underskudd på kr 144.000. Utsiktene er adskilling lysere hva gjelder den fortsatte drift (7).

De rene økonomiske kostnader til forberedelse og igangsettelse er kr 275 000,-, mens det var kalkulert med kr 220 000,- (vedlegg 7). Årsakene til overskridelsen skyldes både svært dårlige værforhold under prøveutsettelsen, dyrere prøvepreparering enn antatt, og at det er brukt mer tid og arbeid på prosjektforberedelse enn antatt. Det siste skyldes dels uforutsatte forhold.

Av økonomiske midler var det kalkulert med kr 120 000,- fra produsenter/brukere og kr 110 000,- fra NTNFF. Fra brukere/producenter har en pr. idag fått kr 131 000,-, mens uheldige omstendigheter har ført til en drastisk beskjæring i NTNFF-midlene. Det er derfor et underskudd i forberedelse- og igangsettelseskostnadene på kr 144 000,-. Underskuddet vil bli forsøkt dekket både ved å søke Miljøvern- og Industridepartementet om bidrag, og ved å forsøke å få med flere deltakere i prosjektet.

Underskuddet har medført at en har måttet redusere noe på programmet for 1977, bl.a. er førstegangs evaluering utsatt til 1978.

6 LITTERATUR

- (1) Haagenrud, S. Nordisk samarbeidsprosjekt:
"NORDFORSK - Atmosfærisk korrosjon". NILU TN nr 2/76,
januar 1976.
- (2) Atteras, L. Atmosfærisk korrosjon av stål.
Korrosjonsnytt nr 2 i 1976.
- (3) Dovland, H.,
Joranger, E.,
Semb, A. Deposition of air pollutants in
Norway. Fagrappoert nr 6/76,
SNSF-prosjektet.
- (4) Kucera, V. Effects of sulfur dioxide and
acid precipitation on metals and
anti-rust painted steel.
S 243-248, Ambio no 5-6, 1976.
- (5) Haagenrud, S. Prosjektbeskrivelse, "Atmosfærisk
korrosjonsprøvning av umalte og
malte sink- og aluminiumbelegg
på stål, samt umalte og overmalte
sinkrike malingbelegg på stål".
EO-2-45.75, 30. juli 1976.
- (6) Keane, D. Topcoating of zinc-rich paints.
ILZRO Project No ZC-184, Progress
Report no 3, january 1976.
- (7) Haagenrud, S. Referat fra møte nr 3 i Styrings-
komitéen for prosjektet "Metallisering/maling", EO-2-45.75,
11. januar 1977.

Hawth


- 14 -

B I L A G

FIGURER	15
TABELLER	21
VEDLEGG.....	33

Stasjon nr	Navn	Atmosfæretype
I	Borregaard (Sarpsborg)	-sterkt sur SO ₂ - forurensset industriatmosfære (fig 2)
II	Folehavnen 10 m fra sjø (Sandefjord)	-marin atmosfære med bølgesprøyt (fig 3)
III	Folehavnen 250 m fra sjø (Sandefjord)	-marin atmosfære (fig 4)
IV	Brevik	-sterkt alkalisk, forurensset industriatmosfære (fig 5)
V	Birkenes (30 km nord for Kristiansand)	-landatmosfære med store mengder sur nedbør (fig 6)
VI	Marineholmen (Bergen)	-by, industri- og marin atmosfære (fig 7)

Dessuten vil et varmforsinket belegg og to sinkrike malingbelegg bli eksponert på NSBs høyfjellstasjon på Finse. NSBs eksponeringer av ulike malinger siden 1964 har vist at atmosfæren er svært lite aggressiv, og man har derfor funnet det unødvendig å eksponere de øvrige systemer på denne stasjonen.



Figur 1: Feltstasjonene



Figur 2: Borregaard.



Figur 3: Folehavna 10 m fra sjø.



Figur 4: Folehavna 250 m fra sjø.




Figur 5: Brevik.



Figur 6: Birkenes.



Figur 7: Marineholmen Bergen.



Figur 8: Korrosjonshastighet for ulegert stål eksponert på ulike feltstasjoner i Sverige, Finland og Norge i perioden juli 75/juli 76.



Bakside

Forside

Figur 9: Skader i beleggene - 1 mm bredt skår inn til bart stål.
(Foto NSFI - vedlegg 6).

Tabell 1: Korrosjonsdata og motsvarende klimadata fra feltstasjonene

NR.	OG	KORROSJONS DATA			KJEMISKE PARAMETER												
		7N	C-STAL	P-STAL	V-FORS. C-STAL	AL2S	NEDBØR (MM/MÅN)	TEMP (MG/MÅN)	LUFTR	NEDBØR							
NR.	G/MÅN	MY	G/MÅN	MY	G/MÅN	MY	G/MÅN	S	PH	N	NH4+	CA++	SC4-	CL- INO3-	S02	UG/M3 L-E.I	MY S
73 JUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	-
73 AUG	-	-	-	-	-	-	-	3.40	-	35	633	27	-	-	21+	-	
73 SEP	-	-	-	-	-	-	4.25	-	-	-	-	-	-	-	79	-	
73 OKT	-	-	-	-	-	-	3.20	-	13	254	62	-	-	-	75	-	
73 NOV	-	-	-	-	-	-	3.35	-	66	141	4.90	-	-	-	82	-	
73 DEC	-	-	-	-	-	-	3.20	-	36	24	578	250	-	-	74	-	
74 JAN	-	-	-	-	-	-	3.20	-	107	39	4070	292	-	-	217	-	
74 FEB	-	-	-	-	-	-	3.30	-	137	40	2240	312	-	-	156	-	
74 MAR	-	-	-	-	-	-	2.75	-	6	45	760	43	-	-	110	-	
74 APR	-	-	-	-	-	-	3.90	-	12	42	470	17	-	-	77	-	
74 MAI	-	-	-	-	-	-	3.30	-	35	46	630	74	-	-	123	-	
74 JUN	-	-	-	-	-	-	3.90	-	54	45	600	71	-	-	74	-	
73/74 75.60/5.60	544.0	69.3	364.0	46.5	64.0	6.5	3.34	-	520	371	9933	1638	-	-	129	-	
74 JUL	-	-	-	-	-	-	3.70	-	96	45	663	19	-	-	69	155	
74 AUG	-	-	-	-	-	-	3.75	-	118	43	836	9	-	-	134	-	
74 SEP	4.80	25	7A.0	6.7	9.9	0.6	3.50	-	241	60	7180	806	-	-	129	169	
74 OKT	5.00	84	232.0	14.8	29.7	1.7	0.14	3.50	24	22	648	52	-	-	31	151	
74 NOV	5.00	91	282.0	13.6	35.7	1.1	0.14	4.10	24	15	4053	213	-	-	102	131	
74 DEC	5.00	97.4	324.0	41.3	32.4	0.24	7.0	3.30	10	10	567	4729	-	-	84	191	
75 JAN	5.60	98	145.0	16.5	16.5	0.14	1.1	3.60	1	104	52	7571	726	-	-	72	164
75 FEB	5.60	70	102.0	12.9	0.3	0.14	1.1	3.30	1	379	66	1732	159	-	-	82	160
75 MAR	5.30	88	154.0	15.9	6.5	0.14	8.8	3.55	1	103	73	825	160	-	-	76	265
75 APR	5.70	3.60	634.0	8.6	8.0	0.14	6.0	3.60	1	302	266	9124	1615	-	-	81	195
75 MAI	5.80	53	90.0	11.5	7.5	0.14	9.5	3.80	1	49	98	-	-	-	60	120	
75 JUN	4.60	65	79.0	10.1	6.0	0.14	7.6	4.00	1	21	20	169	9	-	37	23	
75 JUL	5.90	82	84.0	10.6	7.9	0.14	9.0	4.40	1	46	53	568	16	-	83	57	
75/AUG	5.75	70	533.0	68.0	10.6	0.14	9.5	3.56	1	672	565	15565	2516	-	-	87	158
73/75 70.70/9.90	871.0	111.0	514.0	65.5	2.30	0.14	3.46	-	1392	937	25496	14148	-	-	106	158	

Stasjon : Borregaard
 Prosjekt: 375 Feltstasjoner (1.2) Nordforsk

I

Tabell 1 forts.

%		K O R R D S J O N S D A T A		K J E M I S K E P A R A M E T R E											
ØG	7R	C-STAL	P-STAL	V.FDRS.C-STAL	AL25A	NEDBAR	LIONENE	ANGITT	I MG/M2	LUFT	HEDMK				
MO.	JY/42	MY	G/M2	MY	G/M2	MY	G/M2	MY	G/M2	MY	G/M2	CL-NOR-SO2	UG/H3-L.E.-2	MY/S	
75 JUL	5.70	.80	-	-	-	-	-	-	3.40	-	4.6	59	127	31	
75 AUG	6.20	.87	172.0	119.0	115.0	-	-	-	3.60	-	54	38	233	113	
75 SEP	10.06	.46	286.0	135.0	125.0	-	-	-	3.35	(3.85)	191	105	300	250	
75 OCT	12.01	.42	220.5	92.0	138.0	0.145.0	0.145.0	0.163.0	3.52	-	710	619	14661	140	
75 NOV	8.20	1.15	273.0	34.0	34.0	-	-	-	3.35	(3.90)	82	75	1945	164	
75 DEC	6.80	0.25	249.0	31.0	31.0	-	-	-	2.50	-	108	85	2180	130	
75 JAN	7.70	1.08	118.0	15.0	15.0	-	-	-	4.70	-	31	45	424	95	
75 FEB	5.30	0.74	112.0	11.0	11.0	-	-	-	3.20	-	23	28	416	45	
75 MAR	11.30	1.58	120.0	15.0	15.0	-	-	-	3.20	-	52	29	746	290	
75 APR	5.0	0.70	64.0	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	150	440	
75 MAY	6.20	1.15	141.0	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75 JUN	5.20	0.73	115.0	14.0	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75 JUL	2.70	-	38	105.0	13.0	-	-	-	4.65	(4.20)	112	95	965	190	
75 AUG	-	-	-	-	-	-	-	-	3.45	-	35	32	36	62	
75 SEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736	551	11019	198	
<hr/>															
%		M E T E O R O L O G I S K E P A R A M E T R E													
ØG	06	T E R H J H Y G R O C P A F	P L U V I O G R A F (N E D B A R)	M I L U S S	S T A V S A M L E R	N E D B O E S A M L E R	M I L U S S	S T A V S A M L E R	N E D B O E S A M L E R	M I L U S S	S T A V S A M L E R	N E D B O E S A M L E R	M I L U S S	S T A V S A M L E R	
MO.	(F) REG.(T)	% REL.FJKT.	% REGN	CMGN	M/REGN	M/REGN	MM	MM	B	MM	B	MM	B	MM	B
75 JUL	31	59	189	130	32	17.1	0	0	6	46	61	-	64	480	
75 AUG	31	57	193	113	26	18.9	0	0	9	39	32	-	30	500	
75 SEP	30	75	258	133	52	13.2	0	0	19	147	91	-	130	2870	
12 NOV	337	184	72	3577	2522	12076	7.9	112	345	141	739	-	774	17990	
75 OCT	31	83	63	469	413	7.7	1	22	13	89	75	-	72	2250	
75 NOV	33	91	602	515	287	5.1	11	132	18	148	102	-	105	3330	
75 DECS	31	75	259	137	76	2.0	16	186	5	-	0	-	41	500	
75 JAN	31	78	362	134	28	-5.2	28	550	3	-	-	-	9	275	
75 FEB	29	46	424	253	53	-2.7	21	442	4	-	-	-	12	380	
75 MAR	31	79	421	39	15	-2.1	28	485	1	-	-	-	3	-	
76 APR	28	59	215	153	54	5.1	12	61	12	-	-	-	30	30	
76 MAY	31	55	177	143	52	11.9	1	3	5	-	-	-	36	500	
76 JUN	2	-	-	-	-	-	-	-	10	-	29	-	29	-	
75/76	330	75	3289	2314	845	6.2	-	122	104	-	387	-	612	11555	

Stasjon: Borregaard

Prosjekt: 375 Feltstasjoner (1,2) Nordforsk

Tabell 1 forts.

ÅR	MÅN.	(F) REG. (T)	VÆRFØRLOGISKE PARAMETER											
			TERM. DØYER	REG. GRAF	REL. FUKT.	TEMP. > 95%	TEMP. < 5%	PLUVIOGRAF (INFØR)	NIJU'S NEBBSAMLER	NEBBSAMLER	CITED CLOUDS	REGNM NENE	A VOLUM (ML)	B VOLUM (ML)
OG	73 JUL	31	-	73	256	135	48	18.4	3	-	12	45	-	500
	73 AUG	31	-	74	288	215	46	14.9	0	-	10	42	50	440
	73 SEP	30	-	75	352	323	142	10.6	0	-	9	47	46	70
	73 OKT	31	-	85	512	432	264	4.4	14	-	4	16	15	1410
	73 NOV	30	-	88	552	435	352	-2	19	-	9	60	73	500
	73 DEK	31	-	99	568	528	424	-1.4	24	-	10	67	46	2040
	74 JAN	31	-	95	638	634	558	1.2	19	-	14	87	88	1170
	74 FEB	28	-	96	608	608	544	1.4	13	-	14	75	78	3140
	74 MAR	31	-	60	408	336	256	2.3	25	-	5	-	-	88
	74 APR	30	-	57	128	128	54	32	7.3	-	9	0	0	2350
	74 MAI	31	-	65	128	112	83	12.2	2	-	10	24	31	170
	74 JUN	31	-	71	168	114	48	15.0	3	-	15	19	31	590
	74 JUL	30	-	80	4656	4019	42816	7.1	122	-	113	484	542	430
	74 AUG	31	-	57	112	48	43	15.2	0	-	18	44	63	668
	74 SEP	31	-	66	96	35	15	15.6	0	-	14	75	44	13370
	74 OKT	30	-	77	264	224	56	12.3	0	-	24	120	191	720
	74 NOV	31	-	76	264	264	88	5.0	2	-	25	81	58	600
	74 DEC	29	-	64	392	323	80	2.6	12	-	20	100	122	240
	74 JAN	31	-	85	488	352	40	1.1	21	-	17	80	74	480
	74 FEB	32	-	82	1144	640	246	2.9	35	-	62	261	254	5750
	74 MAR	31	-	63	444	314	146	1.6	18	-	17	92	121	3640
	74 APR	28	-	66	591	466	315	1.8	24	-	3	41	23	1320
	74 MAI	31	-	74	338	232	150	5	20	-	7	49	31	650
	74 JUN	27	-	82	2424	1859	869	2.1	97	-	89	443	429	11360
	74 JUL	28	-	62	170	115	51	4.3	14	-	7	46	26	620
	74 AUG	29	-	62	132	132	35	10.7	1	-	2	42	33	850
	74 SEP	30	-	45	111	2	1	16.1	6	-	2	160	739	1280
	74 OKT	337	-	72	3209	2414	1058	7.2	112	-	0	791	5	852
	74 NOV	702	-	76	7865	6422	3684	7.2	234	-	273	1223	-	20250
	74 DEC	702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33630

Tabell 1 forts.

K O R R O S J O N S N A T A										K J E M I S K E P A R A M E T R E										
ÅR	ØG	ZN	C-STÅL	P-STÅL	V.22RS.C-STÅL	AL2S!	VENDAR (DØNENE ANGITT I KG/M2)	CL-NO3-SC4-	INH4+	C4+	INH2!	S	PH	MY	G/HZ!	S	PH	MY	LUFT	NEDBØR
HD.	G/M2!	HY	G/M2!	HY	G/M2!	HY	5/42!	MY	4.60!	6.24!	147!	2320!	16.83!	9999!	-	6	3406			
75NOV!	-	-	-	-	-	-	-	-	8.55!	7.10!	3!	1500!	6200!	9999!	L1!	2	7000			
75DES!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.60)	-	-	-	-	-	-	4	-		
76JAN!	-	-	-	-	-	-	-	-	4.45!	-	5!	8!	54!	338!	26!	12	96			
76FEB!	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50!	4.20!	1!	11!	167!	317!	16!	9	80			
76MAR!	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80!	4.28!	1!	85!	411!	1504!	88!	5	790			
76APR!	-	-	-	-	-	-	-	-	3.60!	4.10!	25!	14!	268!	155!	136!	3	450			
76MAY!	-	-	-	-	-	-	-	-	6.80!	5.80!	8!	19!	115!	480!	82!	3	110			
76JUN!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
K E T T E C O R P O L O G I S K E P A R A M E T R E																				
ÅR	ØG	T	E	R	M	O	H	Y	G	R	C	G	R	A	F	PLUVIOGRAF (NEDBØR)	NEDBØRSMÅLER!	NEDBØRSMÅLER!		
HD.	{F}	REG.(T)!	%	REL.FUKT!	T>85%	T>90%	T>95%	TEMP.	!M&GN	C	D&GN	H/REGNT	H/REGNT	M/REGNT	NEDB.	A	MM	MM	MM	
75NOV!	15	15	86	257	134	4	134	4	4.6	2	16	-	-	-	-	81	-	2528		
75DES!	31	31	73	154	71	4	4.7	7	83	-	-	-	-	-	-	36	-	530		
76JAN!	17	17	55	45	22	1	-3.3	14	294	-	-	-	-	-	-	84	-	-		
76FEB!	23	23	84	327	238	79	-2	17	326	-	-	-	-	-	-	-	-	500		
76MAR!	31	31	71	169	121	65	-9	26	473	-	-	-	-	-	-	3	-	500		
76APR!	36	29	59	216	159	64	4.8	5	14	-	-	-	-	-	-	8	-	500		
76MAY!	31	25	73	220	155	92	10.6	0	0	-	-	-	-	-	-	42	-	100		
76JUN!	30	72	198	134	58	14.5	0	0	0	-	-	-	-	-	-	17	-	500		

Stasjon: FO-10

Prosjekt: 375 Feltstasjoner (1.2) Nordforsk

Tabell 1 forts.

KORRASJONSDATA												KJEMISKESKE PARAMETRE												
ÅR	06	7N	C-STAL	P-STAL	V.FORS.C-STAL	AL2S!	NEDBØR (MM/M ²)	LIONENE ANSLIT I MG/M ²	LUFT	NEDBØR														
MÅN.	G/M2	MY	G/M2	MY	G/M2	MY	S 24 N	INH4+ CA++ SO4--	CL- NO3- SO2 UG/M ³ L.E.I MY SO4-	CL- NO3- SO2 UG/M ³ L.E.I MY SO4-														
75NOV	-	-	-	-	-	-	4.15 (4.19)	155!	670 (1117)	-	6	110												
75DES	-	-	-	-	-	-	5.25 (4.52)	16!	342 (1530)	75!	2	390												
76JAN	-	-	-	-	-	-	5.15 (5.60)	8!	559 (2895)	79!	4	590												
76FEB	-	-	-	-	-	-	3.50 (-)	35!	203! 268!	190!	12	285												
76MAR	-	-	-	-	-	-	5.50 (4.14)	11!	3!	9!	4!	6												
76APR	-	-	-	-	-	-	5.40 (4.09)	8!	144! 119!	67!	5	52												
76MAI	-	-	-	-	-	-	3.55 (4.10)	36!	14!	64!	119!	3	330											
76JUN	-	-	-	-	-	-	6.20 (4.00)	4!	104! 96!	9!	3	38												
PER																								
METEOPROLOGISKE PARAMETER												PARAMETER												
ÅR	06	YERMOHYGRAF	PLUVIOGRAF (NEDBØR)	NILOS STAVSAMLER	NEDBØRSAMLER	NEDBØRSAMLER	NEDBØRSAMLER	NEDBØRSAMLER	NEDBØRSAMLER	NEDBØRSAMLER	NEDBØRSAMLER	25	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MÅN.	(F) REG. (T)	% REL.FUKT. T>85% T>90% T>95%	TEMP. DOGEN<0 CITTODAGN H/REGN MM NEDF.	REGN MM NEDF.	REGN MM NEDF.	REGN MM NEDF.	REGN MM NEDF.	REGN MM NEDF.	REGN MM NEDF.	REGN MM NEDF.	REGN MM NEDF.	REGN MM NEDF.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
75NOV	15	86	257	194	104	4.6	2	16	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2516
75DES	31	73	154	71	4	4.7	7	83	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
76JAN	17	69	45	22	1	-3.3	4!	294	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
76FEB	23	84	327	238	79	-2.2	17	326	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253
76MAR	31	71	169	121	55	-0.9	26	673	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
76APR	33	69	216	159	64	4.8	5	14	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
76MAI	31	25	220	155	92	10.6	0	0	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
76JUN	30	72	198	134	58	14.5	0	0	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500

Stasjon: FO-250

Prosjekt: 375 Feltstasjoner (1.2) Nordforsk

Tabell 1 forts.

LP	KORRJONS DATA										KJEMISKE PARAMETER											
	06	ZN	C-STAL	P-STAL	V, ZRS, C-STAL	AL2S	NEDØR	TØNENE	ANGITT I MG/M ²	LUFT	NEDØR	06	ZN	C-STAL	P-STAL	V, ZRS, C-STAL	AL2S	NEDØR	TØNENE	ANGITT I MG/M ²	LUFT	NEDØR
HD.	G/M ²	MY	G/M ²	MY	G/M ²	MY	S	NH ₄	CA+ SO ₄	CL-NOT	S02	UG/M ³	L.E.I	HY	ST							
73 JUL	-	-	-	-	-	-	7.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73 AUG	-	-	-	-	-	-	8.25	-	-	14	1910	1840	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
73 SEP	-	-	-	-	-	-	9.35	-	-	44	800	680	89	-	-	-	-	-	-	-	8	
73 OKT	-	-	-	-	-	-	6.35	-	-	38	2100	1680	403	-	-	-	-	-	-	-	5	
73 NOV	-	-	-	-	-	-	9.60	-	-	31	1850	1740	395	-	-	-	-	-	-	-	4	
73 DES	-	-	-	-	-	-	9.85	-	-	18	2070	2126	304	-	-	-	-	-	-	-	9	
74 JAN	-	-	-	-	-	-	8.40	-	-	167	2060	724	972	-	-	-	-	-	-	-	10	
74 FEB	-	-	-	-	-	-	9.25	-	-	45	2279	1872	349	-	-	-	-	-	-	-	10	
74 MAR	-	-	-	-	-	-	7.90	-	-	443	1553	2167	246	-	-	-	-	-	-	-	10	
74 APR	-	-	-	-	-	-	9.60	-	-	317	988	1679	97	-	-	-	-	-	-	-	32	
74 MAI	-	-	-	-	-	-	6.20	-	-	5	643	1209	100	-	-	-	-	-	-	-	42	
74 JUN	-	-	-	-	-	-	7.55	-	-	3	790	1101	143	-	-	-	-	-	-	-	34	
73/74 3.60	42	130.0	15.7	80.0	10.2	.66	.75	.32	6.00	1125	1709	16818	3185	-	-	-	-	-	-	-	15	
73/74 7. JUL	-	-	-	-	-	-	-	-	6.10	4	917	1202	193	-	-	-	-	-	-	-	42	
74 AUG	-	-	-	-	-	-	7.90	-	-	5	646	1248	-	-	-	-	-	-	-	-	43	
74 SEP	-	-	-	-	-	-	7.05	-	-	122	1170	1679	986	-	-	-	-	-	-	-	19	
74 OKT	-	-	-	-	-	-	7.95	-	-	6	2320	1865	152	-	-	-	-	-	-	-	12	
74 NOV	-	-	-	-	-	-	7.80	-	-	47	2172	2102	594	362	-	-	-	-	-	-	7	
74 DEC	-	-	-	-	-	-	8.10	-	-	3	1567	2115	411	169	-	-	-	-	-	-	13	
75 JAN	-	-	-	-	-	-	8.05	-	-	147	4912	3721	1667	762	-	-	-	-	-	-	16	
75 FEB	-	-	-	-	-	-	8.05	-	-	21	1152	3540	334	235	-	-	-	-	-	-	13	
75 MAR	-	-	-	-	-	-	8.10	-	-	2	793	2202	149	35	-	-	-	-	-	-	14	
75 APR	-	-	-	-	-	-	8.30	-	-	12	997	2506	234	322	-	-	-	-	-	-	15	
75 MAI	-	-	-	-	-	-	8.30	-	-	3	959	1107	132	63	-	-	-	-	-	-	26	
75 JUN	-	-	-	-	-	-	8.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	
75 JUL	-	-	-	-	-	-	13.5	-	-	-	366	17615	23287	14993	1888	-	-	-	-	-	-	21
73/75 4.60	65	157.0	20.0	100.0	12.7	.71	.97	.60	.778	14491	34624	40105	8178	-	-	-	-	-	-	-	18	

Stasjon : Brevik

Prosjekt : 375 Feltstasjoner (1.2) Nordforsk

Tabell 1 fort.

AR	OC	KORRJSJONS DATA										KJEMISKE PARAMETER										
		7h	C-STAL	P-STAL	V.52RS.C-STEEL	AL2S	NEDBØR (MM/M2)	IONENE ANGSTYTT (MG/M2)	LUFT	NEDBØR	S	PH	N	INH4+	CATT	SO4--	CL--NO3-	SO2	UG/H3!	L.E.	I	MY
MU.	G/M2	HY	G/M2	HY	G/M2	HY	S/N2	HY	G/M2	S	PH	N	INH4+	CATT	SO4--	CL--NO3-	SO2	UG/H3!	L.E.	I	MY	S
75 JUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:10.30(-	-	-	10!	942!	1230!	129!	70!	27	-	-	-
75 AUG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:8.30(-	-	-	10!	854!	1281!	163!	163!	25	-	-	-
75 SEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:7.55(7.75)	-	-	39!	245!	1738!	695!	415!	7	-	-	-
75 OKT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:8.20(7.85)	-	-	62!	585!	1835!	158!	326!	1	-	-	-
75 NOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:7.45(R.35)	-	-	25!	2550!	4530!	500!	500!	155	-	-	-
75 DESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:8.75(-	-	-	16!	1156!	1758!	1610!	116!	4	-	-	-
76 JAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:8.95(-	-	-	27!	662!	2550!	391!	341!	2	-	-	-
76 FEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:8.30(-	-	-	3!	666!	1330!	150!	232!	2	-	-	-
76 MAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:8.50(-	-	-	39!	409!	1040!	103!	79!	2	-	-	-
76 APR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:8.50(8.90)	-	-	6!	495!	909!	117!	130!	5	-	-	-
76 MAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:8.35(8.10)	-	-	6!	640!	1353!	152!	204!	1	-	-	-
76 JUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:9.70(8.10)	-	-	5!	484!	1152!	78!	82!	1	-	-	-
75 JUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0:7.71(-	-	-	212!	12368!	20706!	4761!	2398!	6	-	-	-
4R																						
CG	HD.	(F) REG. (T)	% REL. FJKT.	T>95%	T>30%	T>95%	TEMP.	DAGN<0	CATT<0	C-DAGN	H/FEGN!	M/REGN!	M/REGN!	M/REGN!	M/REGN!	M/REGN!	M/REGN!	M/REGN!	M/REGN!	M/REGN!	M/REGN!	M/REGN!
75 JUL	31	74	269	226	146	17.0	0	0	0	6	17	27	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
75 AUG	31	51	205	153	97	18.8	0	0	0	9	25	42	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
75 SEP	31	39	326	277	174	12.4	0	0	0	19	87	148	-	-	-	-	-	-	131	-	-	-
75 OKT	31	31	84	447	5	296	7.5	2	1	13	25	15	-	-	-	-	-	-	69	58	-	-
75 NOV	31	34	90	557	431	335	3.2	12	180	21	40	103	-	-	-	-	-	-	110	104	-	-
75 DESE	31	31	70	137	4	71	2.7	15	195	4	4	-	-	-	-	-	-	27	44	-	-	
76 JAN	31	28	76	239	221	119	-3.5	25	479	4	-	-	-	-	-	-	-	16	25	-	-	
76 FEB	22	29	84	437	355	191	-8	22	444	6	-	-	-	-	-	-	-	13	42	-	-	
76 MAR	31	31	64	186	120	71	-7	28	463	0	-	-	-	-	-	-	-	5	9	-	-	
76 APR	23	29	63	140	123	44	-5.1	9	50	9	-	-	-	-	-	-	-	25	14	-	-	
76 MAI	31	31	69	226	173	110	-10.0	0	0	12	-	-	-	-	-	-	-	46	54	-	-	
76 JUN	35	36	67	157	125	88	-15.3	0	0	10	-	-	-	-	-	-	-	22	31	-	-	
75 JUN	365	362	74	3466	2271	1742	-7.3	113	1822	-	113	-	-	-	-	-	-	424	590	-	-	
Stasjon	Brevik																					

Tabel 1 fort.

MD.	AR	METEOROLOGISCHE PARAMETER												STØVSAMLER VOLYM (M ³)
		(F) REG. (T)	% REL. FJ.T.	T > 5%	T > 30%	T > 95%	TEMP. DUGNG. CITO	CIDANG. M/PREGN. MM	M/PREGN. MM	NEDBØRSAMLER A MM	B MM	VOLYM (M ³)		
73 JUL	27	31	75	210	58	17.4	0	0	19	40	9	95	-	700
73 AUG	23	31	66	107	52	14.1	0	0	13	41	55	-	55	850
73 SEP	24	24	69	112	37	9.7	0	0	12	50	91	-	101	2950
73 OCT	31	31	78	267	225	132	2.9	15	234	12	4	-	5	1240
73 NOV	29	29	79	226	117	81	-1.3	23	397	6	-	-	57	3090
73 DEC	31	24	79	342	233	96	-1.4	18	391	4	-	-	69	6030
74 JAN	26	27	84	351	317	47	0	22	252	18	-	-	126	2780
74 FEB	12	26	83	192	157	56	-0.2	20	325	14	-	-	48	1255
74 MAR	28	28	52	172	140	14	1.0	24	320	6	-	-	46	840
74 APR	34	33	46	30	0	0	6.8	7	18	0	-	-	0	-
74 MAY	34	31	49	19	1	0	9.7	2	8	19	-	-	20	630
74 JUN	20	26	65	145	33	45	15.8	0	10	30	38	-	41	970
73/74	327	343	75	2102	1620	587	6.3	0	1954	122	190	301	21325	663
74 JUL	22	17	73	113	114	69	16.4	0	131	18	59	80	90	1150
74 AUG	23	19	73	143	107	45	15.6	0	0	16	25	59	52	740
74 SEP	11	10	68	5	3	0	12.5	0	0	26	135	244	253	5540
74 OCT	18	18	85	241	222	166	4.0	0	0	21	118	102	112	2840
74 NOV	30	26	90	569	414	276	2.2	9	131	19	113	125	123	4850
74 DEC	31	22	34	435	324	251	1.1	13	194	10	-	-	44	1590
75 JAN	31	31	84	472	373	205	1.2	22	298	18	-	-	137	7850
75 FEB	28	26	89	350	245	147	-1.2	25	464	1	-	-	26	579
75 MAR	31	31	54	472	373	205	1.2	22	298	18	-	-	27	920
75 APR	32	31	54	350	245	147	0.5	28	355	10	-	-	20	850
75 MAY	29	29	71	219	192	112	1.6	0	133	7	-	-	28	1050
75 JUN	27	27	67	125	93	72	15.4	0	12	31	-	-	14	1240
75 JUL	31	26	76	366	254	153	6.9	0	143	17	651	930	930	29219
73/75	625	625	73	5166	4134	1534	2246	6.6	244	3529	286	628	50544	1593

Stasjon : Brevik
 Prosjekt : 375 Feltstasjoner (1.2) Nordforsk

Tabell 2: Beskrivelse av beskyttelsessystemer for utprøvning.

SERIE SYSTEM	SYSTEMBESKRIVELSE	FORBE- HANDLING	BELEGGTYKKELSE (μm)		PRØVEPRODUSENT (Rapport)	SPESIFIKASJONER		
			KRAV	OPPNÅDD				
SERIE A								
A1	METALLISERTE BELEGG vZn <u>utettet</u> stål 460°C	Beising	80	80 - 120				
A2	vZn <u>utettet</u> stål 560°C	"	80	80 - 120	Elkem Spigerverket (vedlegg 4)	Norzink A/S		
A3	vZn <u>tettet</u> stål 460°C	"	200	180 - 220				
A4	vZn <u>tettet</u> stål 560°C	"	100	80 - 120				
A5	Flammesprøytet Zn utettet stål	Sa3	80-100	120 ± 20%				
A6	Flammesprøytet Zn utettet stål	Sa3	200	230 ± 20%	Korrosjonssentret SINTEF (vedlegg 5)	Korrosjonssentret		
A7	Lysbuesprøytet Al	Sa2½	150	170 ± 20%				
A8	Flammesprøytet Al	Sa3	150	160 ± 20%				
A9	Varmaluminisert Al		150	~ 150	Sønnichsen Rørvalse- verket A/S			
SERIE B								
METALLISERTE OG OVER- MALTE BELEGG								
B10	METALLISERTE OG OVER- MALTE BELEGG vZn <u>utettet</u> stål 460°C (80 μm) + 3 strøk alkyd		80)+4x45	80 - 120 Zn +125-150	Elkem Spigerverket (vedlegg 4) NSB	Elkem/NSB/NVE 1/74 SV spes. nr 7 og 10		
B11	vZn <u>utettet</u> stål (80 μm) + 1 strøk KK		80) +60	- + 40- 50				
B12	vZn <u>utettet</u> stål (80 μm) + 3 strøk KK		80) +4x45	- +150-200	HFK	FS 8010-0052 Leverandør S7		
B13	vZn <u>utettet</u> stål (80 μm) + 3 strøk epoxy		80) +3x60	- +170-180				
B14	vZn <u>utettet</u> stål (80 μm) + 1 strøk vinyl (ikke Al-pigment*)		80) +1x60	- + 40- 50	NSFI	NSFI- rapport side 3 (vedlegg 6)		
B15	vZn <u>utettet</u> stål (80 μm) + 3 strøk vinyl (ikke Al-pigment)		80) +3x60	- +125-140				
B16	vZn <u>utettet</u> stål (80 μm) + 3 strøk polyuretan (2-komponent)		80) +3x60	- +130-140	NSFI	Leverandør		
B17	Flammesprøytet Zn (80 μm) + 3 strøk alkyd		80)+4x45	140 Zn ± 30% +125-150				
B18	Flammesprøytet Zn (80 μm) + 1 strøk KK		80)+1x60	- + 40- 50	HFK	Se B10-B16		
B19	Flammesprøytet Zn (80 μm) + 3 strøk KK		80)+4x45	- +150-200				
B20	Flammesprøytet Zn (80 μm) + 3 strøk epoxy		80)+3x60	- +170-180	NSFI	NSFI- rapport side 3 (vedlegg 6)		
B21	Flammesprøytet Zn (80 μm) + 1 strøk vinyl (ikke Al-pigment)		80)+1x60	- + 40- 50				
B22	Flammesprøytet Zn (80 μm) + 3 strøk vinyl (ikke Al-pigment)		80)+3x60	- +125-140	NSFI			
B23	Flammesprøytet Zn (80 μm) + 3 strøk polyuretan		80)+3x60	- +130-140				
	* Ikke Al-pigment i surt miljø							

Tabell 2.:forts..:

- 31 -

SERIE SYSTEM	SYSTEMBESKRIVELSE	FORBE- HANDLING	BELEGGTYKKELSE (μm)		PRØVEPRODUSENT (Rapport)	SPESIFIKASJONER
			KRAV	OPPNÅDD		
B24	Lysbuesprøytet Al (100 μm) + 3 strøk alkyd		100) +4x45	120 Al + 30% +125-150	Metalliseringsverket (vedlegg 5) NSB	
B25	Lysbuesprøytet Al (100 μm) + 1 strøk KK		100) +1x60	- + 40- 50	HFK	
B26	Lysbuesprøytet Al (100 μm) + 3 strøk KK		100) +4x45	- +150-200	HFK	
B27	Lysbuesprøytet Al (100 μm) + 3 strøk epoxy		100) +3x60	- +170-180	NSFI	NSFI- rapport side 3 (vedlegg 6)
B28	Lysbuesprøytet Al (100 μm) + 1 strøk vinyl (ikke Al-pigment)		100) +1x60	- + 40- 50	NSFI	
B29	Lysbuesprøytet Al (100 μm) + 3 strøk vinyl (ikke Al-pigment)		100) +3x60	- +125-140	NSFI	
B30	Lysbuesprøytet Al (100 μm) + 3 strøk polyuretan		100) +3x60	- +130-140	NSFI	
<u>SERIE C</u>						
C31	Zn-RIKE MALINGBELEGG	Sa2½	80	~ 60	NSFI	
C32	Zn-etyl silikat Vannbasert alkali Zn-silikat	Sa2½	80	~ 80-90	NSFI	
<u>SERIE D</u>		Jfr. B10-B16				
D33	Zn-etyl silikat + 3 strøk alkyd			~ 60	NSFI +NSB	
D34	Zn-etyl silikat + 1 strøk KK			+ Jfr. system B10-16	HFK	
D35	Zn-etyl silikat + 3 strøk KK				HFK	
D36	Zn-etyl silikat + 3 strøk epoxy				NSFI	
D37	Zn-etyl silikat + 1 strøk vinyl (ikke Al-pigment)				NSFI	
D38	Zn-etyl silikat + 3 strøk vinyl (ikke Al-pigment)				NSFI	NSFI- rapport side 3 (vedlegg 6)
D39	Zn-etyl silikat + 3 strøk poly- uretan				NSFI	
D40	Vannbasert alkali Zn-silikat + 4 strøk alkyd			80-90	NSFI	
D41	Vannbasert alkali Zn-silikat + 1 strøk KK			+ Jfr. system B10-16		
D42	Vannbasert alkali Zn-silikat + 4 strøk KK					
D43	Vannbasert alkali Zn-silikat + 3 strøk epoxy					
D44	Vannbasert alkali Zn-silikat + 1 strøk vinyl (ikke Al-pigment)					
D45	Vannbasert alkali Zn-silikat + 3 strøk vinyl (ikke Al-pigment)					
D46	Vannbasert alkali Zn-silikat + 3 strøk poly- uretan					
						Se B10-B16

Tabel 1

SERIE SYSTEM	SYSTEMBESKRIVELSE	FORBE- HANDLING	BELEGGTYKKELSE (μm)		PRØVEPRODUSENT (Rapport)	SPESIFIKASJONER
			KRAV	OPPNÅDD		
<u>SERIE E</u>	<u>REFERANSESYSTEMER PÅ BÅRT STÅL</u>					
E47	Zn-rik epoxy shop- primer + 3 strøk alkyd		15	15 - 20	NSFI NSB	
E48	Zn-rik epoxy + 1 strøk KK				HFK	
E49	Zn-rik epoxy + 3 strøk KK				HFK	NSFI- rapport side 3 (vedlegg 6)
E50	Zn-rik epoxy + 3 strøk epoxy			Jfr. system B10 - B16	NSFI	Se B10-B16
E51	Zn-rik epoxy + 1 strøk vinyl (ikke Al-pigment)				NSFI	
E52	Zn-rik epoxy + 3 strøk vinyl (ikke Al-pigment)				NSFI	
E53	Zn-rik epoxy + 3 strøk poly- uretan				NSFI	
E54	Alkyd	Sa2½	4x45	125-150	NSB	NSFI- rapport side 3
E55	Etsprimer + 3 strøk KK	Sa2½		150-200	HFK	FS8010-0052
E56	Etsprimer + 3 strøk epoxy	Sa2½		170-180	NSFI	(vedlegg 6)
E57	Etsprimer + 3 strøk vinyl (ikke Al-pigment)	Sa2½		125-140	NSFI	Leverandør
E58	Forrustede prøver + linoljebasert blymønje	BSt2		160± 20	NSB	NSB



**STATENS VEGVESEN
VEGDIREKTORATET**

SCHWENSENS GT. 3-5 – POSTBOKS 8109 – TELEFON 46 58 40
OSLO-DEP.
OSLO 1

MELDING NR. 19/77 Bru
31. januar 1977
Kl/BTo
Saksbehandler:
Reidar Klinge

Til vegsjefene

KORROSJONSBEKYTTELSE AV UTENDØRS STÅLKONSTRUKSJONER

Planlegging for sesongen 1977 - Forholdsregler som
må tas for å unngå forgiftning av mennesker og dyr,
erstatningsansvar m.m.

Ved noen av vegkontorene er programmet for korrosjonsbeskyttelsesarbeider som skal utføres sommeren 1977 allerede så godt som fastlagt. Andre er i gang med planleggingen av slike arbeider.

I en slik forbindelse kan det være hensiktsmessig å se tilbake på foregående sommersesong og de erfaringer denne brakte.

Bruavdelingen er fortsatt interessert i informasjon som angitt bl.a. i rundskriv nr. 59/74 Bru og i brev til vegsjefene av 1. juli 1975 med tilhørende notat av 30. juni 1975.

En viser også til boken "Retningslinjer for vedlikehold av bruer", Vegvesenets håndbokserie nr. 3, 1976, sidene 71 - 90 og her spesielt avsnittet "Inspeksjoner og journalføring" på side 90.

M.h.t. "Valg av korrosjonshindrende system" (se håndboken, s. 85 - 89), vil en minne om at Jotungruppen, foruten de klorkautsjukmodifiserte malinger etter spesifikasjonene 11 - 14, også leverer k.k. modifiserte malinger etter spes.nr. 15 - 18 (se bl.a. melding nr. 211/75 Bru), og at sistnevnte er de rimeligste.

Til vegsjefens orientering vedlegges kopi av:

1. "Korrosjonsbeskyttelse av utendørs stålkonstruksjoner - bruer, ferjeleier, etc. Tekniske betingelser": Spesifikasjonene 15 - 18.
2. R. Klinge: "Metal spraying on bridge work in Norway".

. / ...

- 2 -

3. R. Klinge: "Sprayed zinc and aluminium coatings for the protection of structural steel in Scandinavia".
4. American Welding Society, rapport nr. C2.14-74: "Corrosion tests of flame-sprayed coated steel. 19-year report", side 1 - 7.
(Dette er bare en liten del av rapporten.)
5. Zinc Development Association:
"Inspection of zinc sprayed coatings".
6. The Association of Metal Sprayers:
"Inspection of sprayed aluminium coatings".
7. S. Haagenrud: "Stort korrosjonsprosjekt startes opp", Tekn. Ukebl., Bd. 123, nr. 41, 7. okt. 1976, sidene 46, 49 og 50.

Som en vil se av 3, side 211 (Table 2), har vi i Norge metallsprøytet et ganske stort antall bruver, og erfaringene må gjennomgående sies å være gode. Til tross for at våre kontrollører til stadighet rapporterer om manglende vilje og evne fra entreprenørenes (verkstedenes) side til å utføre korrosjonsbeskyttelsen i henhold til spesifikasjoner og kontrakter, har en ved Bruavdelingen inntrykk av at en i praksis stort sett har sluppet meget rimelig fra vedlikeholdet av de metallsprøytede konstruksjoner. (Stålpelene til Tromsø-bruas fenderverk er det første alvorlige unntak, kfr. 3, side 206.)

Derimot har vedlikeholdet av en rekke stålbruver som i sin tid ble montert med bare ett eller to strøk blymønje for så å bli påført dekkmaling etter at monteringen var fullført, i mange tilfelle blitt en svært kostbar affære. Om Karmsund bru og Rombaksbrua var blitt metallsprøytet og malt før monteringen, ville en ha spart millioner av kroner (kfr. 2, s. 224 og s. 226).

M.h.t. punkt 8 i konklusjonen i AWS's rapport C2.14-74, (pkt. 4 ovenfor), bemerkes at den "Chlorinated rubber" (klorkautsjuk) det refereres til, var "clear chlorinated rubber" brukt som "seal coat".

Tynne, klare sealere penetrerer meget godt og virker som porefyllere, men uten pigment vil de raskt bli brutt ned. Den "chlorinated rubber" rapporten omtaler, har lite til felles med de høyt pigmenterte alkyd/kk - malinger som Statens vegvesen bruker.

. / ...

Som det fremgår av bilag nr. 7, er det i regi av NILU (Norsk institutt for luftforskning), høsten -76, igangsat et større prosjekt innen området "Atmosfærisk korrosjonsprøvning". Bestandigheten av en rekke ulike malinger og metalliske belegg vil bli prøvet på flere steder i landet.

Blant de ting undersøkelsene forhåpentligvis vil gi svar på, er om mindre giftige malinger, korrosjonstekniske så vel som miljømessige hensyn tatt i betraktnsing, vil kunne konkurrere med de mer giftige. (Til sistnevnte hører bl.a. blymønje- og sinkkromatmalingene.)

Som påpekt i ovennevnte brev av 1. juli til vegsjefene, vil varig korrosjonsvern av stålkonstruksjoner med lang brukstid, foruten å gi betydelig reduksjon av de løpende vedlikeholdsutgifter, føre til mindre forurensning og mindre ressursforbruk. For nye konstruksjoner er det derfor i dag nærmest en selvfølge at en velger anerkjent gode metoder og korrosjons-hindrende systemer.

Vi har imidlertid et stort antall gamle stålbruer som skal gjøre tjeneste i mange år fremover og hvor rustangrepet er så kraftig at gammel, blyholdig maling bør fjernes fullstendig ved sandblåsing før nytt malings-system påføres.

I de tilfelle hvor slik maling kan bli blåst ned i vassdrag, ned i private hager eller gartnerier, ut over åker og eng, etc., vil skadefirkninger kunne oppstå og vegvesenet kunne komme i erstatningsansvar.

Gammel, blyholdig linoljemaling vil fremdeles kunne være klebrig, og en kan ikke regne med at partikler av slik maling lettint vil kunne vaskes av f.eks. frukt og grønnsaker. Blymønje blåst ut over beitemark og vann i ett av våre fylker sommeren -76, resulterte i at 3 ungokser strøk med av blyforgiftning.

Fjerning av maling ved å la hovedsandblåsing bli utført vinterstid, etterfulgt av ny sandblåsing før fjerning av eventuell fersk rust umiddelbart før malingen foretas i den varme årstid, vil ofte heller ikke være noen løsning på det aktuelle problem.

Fra jorda vil nemlig planter i årevis kunne ta opp i seg giftstoffer som bly, krom, kadmium, o.a., og bety en stadig fare for både mennesker og dyr.

Enkelte fiskeslag, som f.eks. karpe, lever på plantekost, mens andre, der iblant laksefiskene, ikke gjør det. Sistnevnte vil imidlertid kunne få giftstoffene i seg ved at de spiser ulike slag småfisk som igjen lever av planter som vokser på elvebunnen.

Bruavdelingen antar at en rekke av de stålbruer som skal korrosjonsbeskyttes i årene fremover, har en slik beliggenhet at konstruksjonen helt eller delvis må kles inn mens sandblåsing og maling pågår, og at malingsholdig, brukta blåsesand må samles opp.

Dette medfører i så fall at det også må stilles strengere krav til beskyttelse av dem som utfører arbeidet. Bl.a. vil bruk av kvartssand (det hittil mest benyttede blåsemiddel ved utendørs arbeider), pga. silikosefaren, da ikke være å anbefale.

Bruavdelingen har, foruten med vedlikeholdsfolk innen vegvesenet, innledningsvis drøftet de miljømessige aspekter i forbindelse med vedlikeholdet av våre stålbruer med representanter for bl.a. Norges Landbrukskole (NLH), Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), og det er helt klart at det fra vegvesenets side bør legges vesentlig større vekt på miljøvern enn en hittil har gjort.

Instituttsjef Baalsrud ved NIVA antok at risikoen for spredning av giftstoff er ofte vil være større ved påsprøyting av ny maling enn ved sandblåsing av gammel, gjennomherdet maling, og at en burde gå inn for å påføre maling ved hjelp av kost e.l., istedenfor med høytrykkssprøyte.

I stille vær og ved maling av større stålbjelker eller sveisede platebærere, antar Bruavdelingen at spillet av maling vil være beskjedent selv ved høytrykkssprøyting. I sterkt vind og generelt ved sprøytemaling av mindre stålprofiler, vil derimot spillet av maling kunne bli meget stort. Bruavdelingen har derfor tidligere bl.a. anbefalt bruk av kost eller malerhanske ved maling av hengebrukabler, rekkverk o.l., når slikt utstyr er anvendelig. (I de opphengte spenn på våre største hengebruer hvor hovedkablene ligger i flere lag, vil det neppe bli aktuelt å benytte andre metoder enn høytrykkssprøyting.) Det kan imidlertid være grunn til å vurdere om malerkosten bør få sin renessanse ved ommaling av eldre fagverksbruer, o.l., med relativt beskjedne stålprofildimensjoner.

Bruavdelingen kan ikke på det nåværende tidspunkt gi generelle anvisninger for hvordan vedlikeholdsarbeider skal gjennomføres. I samarbeid med NIVA, NILU og NLH, samt med andre forskningsinstitutter og med fabrikantene av maling, håper en imidlertid etterhvert å finne frem til metoder og produkter som bedre enn de til nå brukte harmonerer med fremtidens krav til det gode miljø.

Om vegsjefen i et konkret tilfelle finner det vanskelig å foreta en avveining mellom kravet om minst mulig forurensning og kravet om et rimelig kostnadsnivå, kan kontakt tas med Bruavdelingen. I en viss utstrekning vil NIVA etter nærmere avtale kunne påta seg konsulentoppdrag innen det her aktuelle område.

Etter fullmakt

Per Tambs-Lyche

Reidar Klinge

- 38 -

Blank



STATENS VEGVESEN

VEGDIREKTORATET

GRENSEVEIEN 92, OSLO
TELEFON 20 60 50A/S Jotungruppen
Forskningsavdelingen
Postboks 305

Saksbehandler:

Reidar Klinge

3201 SANDEFJORD

Deres ref.

Vår ref.

Ark nr.

Dato

/77 Bru KL/IO

3. februar 1977

VEDR.: MALINGER I HENHOLD TIL STATENS VEGVESENS
SPESIFIKASJONER

En viser til tidligere samtaler med herrene Olavesen, Vonen og Lunde, senest konferanse med Vonen under styringskomitemøte på NILU, den 11. januar d.å., vedrørende giftstoffer i maling.

Vegdirektoratets bruavdeling er interessert i å få en oversikt over mengde av ulike typer giftige stoffer pr. liter maling i de malingene som omfattes av leveranseavtalen mellom A/S Jotungruppen og Vegdirektoratet.

./. Til Deres orientering vedlegges kopi av Melding nr. 19/77 Bru, av 31. januar d.å., der en overfor vefsjefene bl.a. påpeker at det fra vegvesenets side bør legges vesentlig større vekt på miljøvern enn en hittil har gjort.

I tillegg til opplysninger om mengde, vil også informasjon om stoffenes giftighetsgrad og deres virkning på mennesker, dyr og planter, være av interesse.

En vil sette stor pris på å få høre Deres mening om hvorvidt det idag kan anbefales malinger med lite eller intet innhold av giftige stoffer og som i korrosjonsteknisk henseende kan måle seg med dem vegvesenet nå bruker.

Etter fullmakt

Per Tambs-Lyche

Ragnar Klinge
Reidar Klinge

-40 -

Blank

DELTAKERE I SAMARBEIDS PROSJEKTET "Metallisering/maling"ProdusentgruppeBidraq

A/S Det norske Zinkkompaniet
v/tekn.kon. T Jore
Drammensveien 30
OSLO 2

kr 10 000 i 4 år
Tekn. ass.

Metalliseringsverket
Olsen & Borge A/S
v/disp. Wm Breckan
Cle Deviks vei 24
OSLO 6

kr 5 000 i 4 år
Tekn. ass

A/S Jotungruppen
v/lab.sjef Y Olavesen
Postboks 305
3201 SANDEFJORD

kr 10 000 i 4 år

A/S Valvoline Oil
v/avd.sjef T Nerdrum
Postboks 2880, Kampen
OSLO 5

kr 5 000 i 4 år

A/S Nodest Industrier
v/disp. Bjørneby/Oslokontoret
v/lab.sjef J Grimeland
3400 LIERBYEN

kr 10 000 (mntlig tilsgn)
(søkes herved om kr 5 000
for 1976 og kr 5 000
for 1977)

Waardals Kjemiske Fabrik
v/siv.ing Odd H Waardal
Strandgt 209
5000 BERGEN

kr 5 000 (1976)
kr 5 000 (1977)

Alcro Carbofine
v/marine manager
J Halvorsen
Strandgt 14
5000 BERGEN

kr 3 000 (1976)
kr 5 000 (1977)

Stabil-Alna
v/ing Finn Hansen
1545 HVITSTEN

kr 3 000/år i 4 år
(søkes herved om
kr 5 000 for 1977)

A/S Monopol Maling- og
Lakkindustri
v/fabrikksjef E Klyve
5305 FLORVÅG

kr 3 000 (1976)
kr 5 000 (1977)

A/S Elkem Spigerverket
v/lab.sjef R Hulbaklien
Postboks 4224, Nydalen
OSLO 3

Tekn. ass.

Sønnichsen Rørvalseverket A/S
v/magister A Færden
Sandakerveien 116
OSLO 4

Tekn. ass.

Brukerguppe

NVE Statskraftverkene
Kraftledningsavd.
v/R Johnsen
Middelthunsgt 29
OSLO 3

kr 10 000 i 4 år

Vegdirektoratet
Bruavdelingen
v/overing R Klinge
Brenneriveien 11
OSLO 1

kr 10 000 i 4 år

Teledirektoratet
v/S Medalen
Universitetsgt 2
OSLO 1

kr 5 000 i 4 år

Norges Statsbaner
Teknisk Laboratorium
v/A Bøhn
Vei 3391, Grorud
OSLO 9

kr 5 000 (1977)

Hærens Forsyningsskommando
v/overing Odd Solheim
Lørenveien 38
OSLO 5

kr 5 000 (1977)

A/S Borregaard
v/ing Hollend
1701 SARPSBORG

Tekn. ass.

Forskningsgruppe

Norsk Institutt for Luftforskning
v/forsker Svcin E Haagenrud
Postboks 130
2001 LILLESTRØM

Norges Tekniske Høgskole
Korrasjonssentret
v/inst.ing E Bardal
Mekanisk teknologi
7034 TRONDHEIM - NTH

Norges Skipsforskningsinstitutt
v/avd.ing Finn Jensen
Postboks 147, Asnes
3201 SANDEFJORD

Det norske Veritas
Materialtekniske Institutt
v/overing L Atteraaas
Lars Hillesgt 34
5000 BERGEN

Internasjonal deltakelse

International Lead Zinc
Research Organization \$ 1000 for 1977
v/dr. Dodd S. Carr
292 Madison Avenue
New York, N.Y. 10017

INTERNATIONAL LEAD ZINC RESEARCH ORGANIZATION, INC.

292 MADISON AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017
 TELEPHONE 532-2373 (AREA CODE 212)
 CABLE ADDRESS: NYILZRO NEW YORK
 TELEX: 14-8320

November 10, 1976

Mottatt:	Slett:	Referanse:
15 NOV 1976		24525
Apenet:	Besvart:	
	✓	
Strukturet:	EFS	SEPA
Signatur:	16/11	16/11

Mr. Odd F. Skogvold
 Assistant Director
 Norwegian Institute for Air Research
 P.O. Box 130
 2001 Lillestrom, Norway

Dear Mr. Skogvold:

Re: Financial support - Atmospheric Corrosion Testing of Metallized,
Metallized & Painted, and Painted and Painted Coatings on Steel

I am in receipt of your letter of 27 October 1976 applying for financial support for the subject project in the amount of \$1,000 for 1977. Inasmuch as it was impossible for you to submit your proposal to us until after we had already firmed up our program for 1977, our financing must of necessity be limited. We operate on a very tight cash flow basis and for this reason, I regret that we must limit our support to the above amount.

We have done a great deal of work in this area in the past and I shall arrange to have complete sets of our past data submitted to you to support you in your effort. The manager with whom you will be dealing in this market will be Dr. Dodd S. Carr, and he will be the individual you should contact in the future. He also will be arranging for materials from a variety of sources in North America as well as in Holland.

Sincerely,

Schrade F. Radtke
 Schrade F. Radtke
 President

cn

cc: Dr. J.F. Cole
 Mr. T. Jore
 Mr. K.J. Altorfer
 Dr. D.S. Carr

- 46 -

Blank



Elkem-Spigerverket a/s
Christiania Spigerverk

Laboratoriet

VEDLEGG 4

47

Rapport

Oppdrag nr. Rapp nr. Arkiv nr. Dato

97-A-14 NILU

2/11-1976

RH/EMH

Sendt til S. Haagenrud, NILU Kjemisk, lab.ark.

Oppdrag

**VARMFORZINKEDE PLATER FOR
ATMOSFÆRISK KORROSJONSPRØVNING**

Oppdraget behandlet av
R. Hulbaklien

Lab.sjef

ANALYSE AV MATERIALET

	C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Ti	Al	Sn
Utettet stål	.042	.01	.30	.013	.007	.01	.01	.00	.00	.00	.00	.009	.013
Tettet	"	.170	.26	.78	.016	.023	.01	.03	.02	.00	.00	.000	.003

ZINKBELEGG PÅ PLATENE

Utettet stål, varmforzinket 460°C 80-120 µm

" " , " 560 " " "

Tettet stål , " 460 " 180-220 µm

" " , " 560 " 80-120 "

Plater for overmaling ble avsendt 13/9-76 til hhv. Norges Skipsforskningsinstitutt (280 stk), Hærens Forsyningskommando (140 stk) og Norges Statsbaner (70 stk).

De resterende antall plater, 70 av hver kategori, ialt 280 stk ble avsendt 26/10-76 til Norges Skipsforskningsinstitutt.

- 48 -

Blank

Gjelder:

Atmosfærisk korrosjonsprøving av belegg

GÅR TIL

Haagenrud

Bardal

Eggen

Underskrevet av: Tor Gunnar Eggen

Avd.: 16

Dato: 12.10.1976

Til SINTEF's adm.: 1 ekspl. for arkivering

Foreløpig anser jeg meg ferdig med prøveproduksjon og kontroll av prøver for atmosfærisk prøving av belegg.

Under har jeg en oversikt over prøveresultatene se tabell 1 med anmerkninger. Belggene ble noe tykkere enn spesifisert. Dette skyldes at en normalt regner den spesifiserte tykkelse nærmest som et minimumskrav. Osgå ved maling får en vel de samme problemer.

I tabell 2 er heftefastheten for de kontrollerte belegg angitt. Parallellene er her så få at verdiene bare viser området heftefastheten ligger i. En anser imidlertid dette for tilstrekkelig inntil videre.

Vedlegg kopi av veiejournal.

Tabell 1.

Prøve nr.	Belegg type produsent	Spesifis. tykk. ¹⁾ [µm]	Midl. tykk. [µm]	Spredn. ³⁾	Bel. [µm]	Ruhet ⁴⁾ Stål [µm]
B	Lysbue Al Met.verket.	120	120	± 30%	205	120
B	Flamme Zn Met.verket.	80	140	± 30%	105	120
A 5	SINTEF Flamme Zn	80-100	120 ²⁾	± 20%	126	120
A 6	SINTEF Lysbue Al	200	230 ²⁾	± 20%	123	120
A 7	SINTEF Flamme Al	150	170 ²⁾	± 20%	218	120
A 8	SINTEF	150	160 ²⁾	± 20%	175	120

1) Minimum 10% av prøveplatene er målt med Elcometer Minitector 150 type F med oppgitt målenøyaktighet på ± 5%. Måleren var kalibrert for sandblåst stål.

2) Tykkelsen er målt på forsiden av prøvplatene. På baksiden er spredningen noe større.

3) Metalliseringsverkets prøver ligger 85% innenfor de oppgitte grenser.

Av SINTEF's prøver ligger 99% innenfor de oppgitte grenser.

4) Maksimal ruhet målt ved fokusering av mikroskop på topp og bunn av ruheten.

Tabell 2.

Prøve nr.	Belegg type produsent	1) Heftefasthet [N/mm ²]			Brudd sted
		min.	maks.	midtel	
B	Lysbue Al.				
	Met.verket	12,8	15,9	14,45	50/50 Lim/overgang bel/stål
B	Flamme Zn				
	Met.verket	3,7	5,8	4,8	Overgang bel/stål
A 5	Flamme Zn				
	SINTEF	8,3	9,2	8,6	-----"-----
A 6	SINTEF	6,1	7,0	6,65	-----"-----
	Lysbue Al.	15,6	17,1	16,2	
A 7	SINTEF	15,6	17,1	16,2	I lim dvs. heftfasthet er større
	Flamme Al.				
A 8	SINTEF	5,5	9,8	7,95	Overgang belegg/stål

- 1) Heftfastheten er målt normalt på belegget ved avtrekking av pålimte trekkfester (Al-brikken). Før liming ble belegget tettet med ets-primet for å hindre limet å trenge gjennom belegget og forsterke bindingen til grunnmaterialet.
Jmtc. NS 1975.

-52 -

Frank

OPPDRAKSRAPPORT



RAPPORTNR.:OR [336] [31301] [85.01]

GR.SYST. NR.: [270]

Oppdragstittel:	Påføring og utsetting av prøveplater	Oppdragsgiver:	
Avdeling:	Korrosjonsavd., Sandefjord	Postboks 130	
Oppdragsleder:	Avd.ing. Finn Jensen	2001 LILLESTRØM	
Saksbehandler(e):	Avd.ing. Finn Jensen, lab.mek. Kaare Kristiansen og ing. Erik Abrahamsen	Forsker Svein E. Haagenrud	
Målinger/Inspeksjoner utført den:	1.10.-10.12.76	Oppdraget avsluttet:	
Sted:	Sandefjord	10. desember 1976	

BESKRIVELSE AV OPPDRAGET:

Preparering av prøveplater til NILUs forskningsprosjekt:
"Atmosfærisk korrosjonsprøving"

KONKLUSJONER:

ANNEN DOKUMENTASJON:

Emneord: Sinkrike malinger....
(Norske) Metalliserte belegg...
..... Overmaling.....
.....

Sted/Dato: ... Sandefjord, 18. januar 1977

Dahar Gude Hansen
Avdelingsleder

31301.85.01

s. 1

Innledning

Som en del av samarbeidsprosjektet "Atmosfærisk korrosjonsprøving av umalte og malte sink- og aluminiumsbelegg på stål, samt umalte og overmalte sinkrike malingbelegg på stål", har NSFI på oppdrag fra Norsk Institutt for luftforskning, NILU, foretatt påføring av sinkrike malingbelegg samt overmaling med 3 forskjellige malingtyper.

Alle prøveplatene til prosjektet, i alt 4090, var pr. 16. november 1976 samlet på NSFIs korrosjonslaboratorium i Sandefjord. De ble her merket med kodenummer og det ble samtidig introdusert en defekt i belegget. A/S Jotungruppen, Sandefjord, var behjelpeelig med den praktiske del av dette arbeidet.

Preparering av prøveplater

Prøveplatene som målte 100 x 150 x 2 mm ble levert fra Aspelin og sandblåst til SA-3 ved Sandefjord Mek. Ind. Platene ble deretter avfettet med aceton. Systemer med sink-alkaliesilikat, metalliserte belegg som skulle overmales med vinyl samt serie E 56 og E 57 ble påført etsprimer (1050 plater). Angående filmtykkeler, tørketider, eventuell fortynning, etc. ble den enkelte malingleverandørs anvisninger fulgt. Påføringen ble utført med trykkopp. Temperaturen under påføringen var ca. 20°C og den relative luftfuktighet oversteg ikke 70%.

Resultater

Det ble påført 3 ulike sinkrike malinger ved NSFI: Zn-rik epoxy shopprimer, Zn-ethylsilikat og Zn-alkaliesilikat.

31301.85.01

s. 2

En del av disse systemene ble oversendt NSB og HFK for videre behandling. NSFI foretok selv overmaling med malingstypene epoxy, polyurethan og vinyl. Den siste i to serier med henholdsvis et og tre strok.

Kontrollmåling av såvel våt- som tørrfilmtykkeler ble utført parallelt med påføringen.

De metalliserte platene var til dels svært buet. Varmforsinkete plater hadde mange rester fra forsinkingen på overflaten. Flammesprøyte sink og spesielt lysbuepåført aluminium hadde til dels svært ru overflate. Alle disse elementene vanskelig gjorde en jevn påføring og nøyaktig filmtykkelsesmaling.

Målingene av de øvrige platene godtgjorde imidlertid at variasjonene innenfor hver serie var minimale. Den oppgitte gennomsnittlige filmtykkelse er derfor representativ for langt de fleste platene.

På platene levert fra NSB og HFK, ble det av forståelige grunner bare målt tørrfilmtykkelse på et utvalg plater. Alkydmalingen var tydeligvis påført med kost. Den hadde (derfor) noe lavere filmtykkelse enn spesifisert. KK-malte plater fra HFK var blitt pakket inn i porøst papir mens malingfilmen ennå var bløt. Dette hadde skadet en del av platene. Det meste av papiret kunne fjernes ved vask av platene i ferskvann.

Særlig serie B 12, B 19 og E 55, har imidlertid fått malingfilmen skadet av inntrykt papir.

Plater med tre strok vinyl ble stablet for tidlig, og enkelte plater fikk derfor noe mekanisk skade i overflaten.

I etterfølgende tabell er angitt hvor mange prosent av platene som har filmtykkeler innenfor de angitte grenser.

31301.85.01

S. 3

Tykkelser

Zn-rik epoxy shopprimer	15-20 µm	95%
Zn-ethylsilikat	ca. 60 µm	90%
Zn-alkaliesilikat	80-90 µm	90%
Epoxy tre strøk	170-180 µm	80%
Vinyl et strøk	40-50 µm	75%
Vinyl tre strøk	125-140 µm	90%
Polyurethan tre strøk	130-140 µm	50%
KK et strøk	40-50 µm	50%
KK tre strøk	150-200 µm	80%
Alkyd tre strøk	125-150 µm	90%

Merkning

Samtidig med merking ble det på begge sider laget et 1 mm bredt spor som går ned til stål. Under eksponering er sporet parallelt med horisontalplanet. (Se foto.)

Defektene ble utført med en spesiallaget sporfresemaskin, utviklet ved NSFI for å tilfredsstille de angitte krav.

Malte overflater ble merket på baksiden med hurtigtørrende jernoksyd-shopprimer. Metalliserte belegg ble merket med tusjpenn.

10 plater av hver serie ble lagt til side som referanse merket med serienummer, men uten defekt.

Disse platene oppbevares inntil videre ved NSFI.

Sandefjord, 11. januar 1977

Erik Abrahamsen
Erik Abrahamsen

EA/td

Ing.

31301.85.01

S. 4



Foto 1. Eksempel på de forskjellige malingtypene samt en varmforsinket plate (A 1).




Foto 2. Fresing av defekter ble utført parallelt med merking av platene.


31301.85.01s. 5

Foto 3. Ferdig preparert plate. Baksiden til venstre, forsiden til høyre.

(Fra møtereferat
nr 3 i Styrings-
komitéen.)

PROSJEKTKOSTNADER PR 1.1.1977 - FORBEREDELSE/IGANGSETTELSE

Arbeidsomkostn., reiser, materialer, etc i forbindelse med bygging av stasjonene dekkes av leieinntekter, som også skal dekke prøvetaking, analyser, databehandling, stasjonsholdere etc. Disse utgiftene holdes derfor utenfor nedenstående oppstilling.

<u>KALKULERT</u>	<u>BRUKT</u>
------------------	--------------

1. PROSJEKTFORBEREDELSE/KOORDINERING NILU 55.000 75.000
(Haagenrud)

2. PRØVEPREPARERING

Sintef	18104,-		
Met. Verket	9408,-		
Veritas	4763,-		
Plater	3105,-		
NSFI	<u>60000,-</u>	70.000	~95.000
Teknisk assistanse (Elkem, Jotun, Met. Verket, Sønnichsen, HFK, NSB etc)		30.000	~50.000

3. PRØVEUTSETTELSE (NILU)

Reiser, arb. omk.	40.000	55.000
-------------------	--------	--------

4. STASJONSLEIE

<u>REN ØKONOMISK KOSTNAD</u>	<u>220.000</u>	<u>275.000</u>
------------------------------	----------------	----------------

Overskridelse i forhold til kalkulert kostnad	<u>55.000</u>
---	---------------

<u>INNOMNE MIDLER</u>	<u>KALKULERT</u>	<u>BEVILGET</u>
Industri/brukere inkludert teknisk assistanse	120.000	131.000
NTNF (Vedlegg 1)	110.000	0
	<u>230.000</u>	<u>131.000</u>

BRUKT	275.000
-------	---------

BEVILGET	<u>131.000</u>
----------	----------------

UNDERSKUDD	144.000
------------	---------